




相生小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



54 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列通行、前後左右の安全確認)

55 桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済

57 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列通行、前後左右の安全確認)

52 交通量が多い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列通行、前後左右の安全確認)

53 交通量が多い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列通行、前後左右の安全確認)

51 歩道・路側帯がない狭い、車道が狭い
見通しが悪い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)

56 車道が狭い、見通しが悪い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在
平成25年作成地図

