



# 境野小学校 平成30年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



11 車道が狭い

＜対策内容＞

路面標示、外側線の引き直し(対策済)



14 左折車の巻き込みが心配

＜対策内容＞

視線誘導標等の設置(対策済)



13 見通しが悪い

＜対策内容＞

カーブミラーの設置を検討(時期未定)



20 電柱があり通るときに道路に出てしまう

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



15 車両速度が高い

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



12 車両速度が高い

＜対策内容＞

公民館敷地内に標示(時期未定)



17 見通しが悪い

＜対策内容＞

カーブミラーの設置を検討(時期未定)



16 車両速度が高い

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



18 見通しが悪い  
車両速度が高い  
歩道が狭い

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導(対策済)  
ボランティア等による立ち番など(対策済)



19 水路の片側に柵がなくて心配

＜対策内容＞

危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



総合福祉センター

昭和橋

小沼橋  
宿之島橋

両国橋

上濁沼橋

白髭橋

境野小学校  
境野中学校

境橋

消防署南分署

松原橋

凡 例  
 〇 小学校  
 ○ 対策箇所  
 〓 学校指定通学路  
 令和元年 7月 3日 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000

