




広沢小学校 令和7年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



あさひ看護学校

22 校門から出る車と登校してくる児童が交差するため危険。

境野水処理センター

＜対策内容＞
校門から出る車と登校してくる児童が交差するため危険。

23 急激に道路が狭くなるため、手前の横断歩道のない場所を横断している。

＜対策内容＞
急激に道路が狭くなるため、手前の横断歩道のない場所を横断している。

19 停止線や横断歩道のラインが薄い。信号無視や事故も多い。

＜対策内容＞
停止線や横断歩道のラインが薄い。信号無視や事故も多い。

20 街灯が少なく夜はとても暗い。

＜対策内容＞
街灯が少なく夜はとても暗い。

21 植木が車道に伸びていて、子供が白線の外側を歩いていて危険。

＜対策内容＞
植木が車道に伸びていて、子供が白線の外側を歩いていて危険。

18 雑草が多く、歩道・路側帯が狭い

＜対策内容＞
雑草が多く、歩道・路側帯が狭い

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和2年 8月 現在
平成25年作成地図