

平成31(令和元)年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R2.6.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	東小学校	市町村	市道10670号線	中村新興木材北側	東側から中通り線に出る停止線が消えかけている。	停止線の引き直し済み。
2	西小学校	県	(主)前橋大間々桐生線	堤町2丁目・宮前町1丁目地内	登校時間帯にはスクールゾーンの起点に旗振り当番が立つが、通行許可証を提示していない車の進入も後を絶たない。スクールゾーンの規制を強化することはできないだろうか。	安全な歩行について児童への指導を徹底。 県土木課より、歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)令和2年度対策予定。
3	西小学校	県	県道西桐生停車場線	セブンイレブン西桐生駅前店	駐車場への進入口ではなく、信号待ちをしている歩行者が立っている歩道部分から駐車場へ乗り入れる車がある。車の進入を制限するためのオレンジのポールを設置することができないか。	危険箇所であることを児童へ指導。 視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。
4	西小学校	市町村	市道10015号線	堤町1丁目、旧コタン前交差点	横断歩道を示すラインが消えかけている。目立つように書き直すことができないか。	安全な歩行について児童への指導を徹底。
5	南小学校	市町村	市道10312号線	浜松町1丁目12-11	一方通行を逆走する車がある。	危険箇所であることを児童へ指導。 警察による交通指導。
6	南小学校	市町村	市道10725号線	新宿3丁目31付近	枝道から一時停止をしないで出てくる車が多い。	危険箇所であることを児童へ指導。 警察による交通指導。
7	北小学校	市町村	市道10390号線	北小敷地全体の東側、南北に接している道路	歩道が狭い。	路側帯に白線を引いた。
8	北小学校	市町村	市道10395号線	北小東門前から本町通りまでの道路	歩道が狭い。	路側帯に白線を引いた。
9	境野小学校	市町村	市道20068号線	みつぼり団地付近の老人福祉センターそばの交差点	車両速度が高い。	危険箇所であることを児童へ指導。
10	境野小学校	市町村	市道20082号線	境野町3丁目飯塚クリーニング前のスクールゾーン	飯塚クリーニング側からは進入禁止になっているが、無視して進入する車があるため危険。	警察による取り締まりを依頼。 危険箇所であることを児童へ指導。
11	境野小学校	市町村	市道20200号線	境野町5丁目小林段ボール交差点から祥雲寺に向かう道路	歩道が狭く、車両速度が高い。	歩道、水路の蓋設置を依頼。 危険箇所であることを児童へ指導。
12	境野小学校	市町村	市道1-15号線	境野町5丁目うなぎの古じ満さん前の道路	車道が狭いのに歩道が広く、歩道に入る車があり危険。路地から通りに出るときに見通しが悪く危険。	危険箇所であることを児童へ指導。
13	広沢小学校	市町村	市道2-30号線	なな薬局から広沢小学校交差点へ向かう抜け道	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)対策済み。
14	広沢小学校	県	県道桐生新田木崎線	昭和橋手前の間ノ島の信号	右折待ちの車を避けて、追い越し車が歩道に大きく膨らむ。	視線誘導標等の設置及びポストコーン3基設置済み。
15	梅田南小学校	県	(主)桐生田沼線	バス停 猿石入口付近	車両速度が高い。	児童に注意喚起をする。
16	梅田南小学校	県	(主)桐生田沼線	バス停 大門付近	横断歩道はあるが車両速度が高く横断が危険。	児童に注意喚起をする。
17	梅田南小学校	県	(主)桐生田沼線	平和屋(食堂)前	ポール破損による歩道と車道の境界線が曖昧になっている。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕及びポストコーン1基設置済み。
18	梅田南小学校	県	(主)桐生田沼線	一生(そば屋)前	カーブのところが歩道が狭くなっている。	町会から地権者へ樹木の伐採を依頼。
19	梅田南小学校	県	(主)桐生田沼線	桐女高前Y字路	横断歩道がなく車の往来があるため横断が危険。	危険箇所であることを児童へ指導。 警察による交通指導。
20	梅田南小学校	市町村	市道1-3、1-4号線	観音橋から小松橋(菱町5丁目)	見通しが悪く、車両速度が高い。	路面標示、外側線の引き直し済み。
21	梅田南小学校	市町村	市道2-6号線	塩ノ瀬橋付近	桐生川沿いの歩道に10cm位の段差があり危険。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済み。
22	梅田南小学校	市町村	市道70233号線	半兵衛橋付近T字路	桐生川沿いで道が狭くガードレールもなく危険。	警戒標識、路面標示等(法定外標識含む)の設置済み。
23	梅田南小学校	市町村	市道40081号線	栗生橋付近の5差路	見通しが悪く、車両速度が高い。	危険箇所であることを児童へ指導。 令和3年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。

平成31(令和元)年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R2.6.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
24	相生小学校	県	(国)122号	相生町2丁目あいおい自動車交差点	横断歩道の線が消えかかっている。自転車の速度も高い。コーナーにポールコーンを設置してほしい。	横断歩道の白線引き直し済み。各コーナーにガードパイプ設置済み。
25	相生小学校	県	(国)122号	明治館隣の横断歩道	横断歩道の線が消えかかっている。見づらい。	横断歩道の白線の引き直しを市から県へ要望中。
26	川内小学校	市町村	市道1-56号線	小倉会館付近	路側帯の白線が消えかかっている。	路面標示、外側線の引き直し済み。
27	川内小学校	市町村	市道60100号線	Yショップ前	交通量が多く、車両速度が高い。	路面標示、外側線の引き直し済み。
28	川内小学校	市町村	市道1-56号線	川内クリニック前	路側帯・中央線が消えかかっている。	路面標示、外側線の引き直し済み。
29	桜木小学校	市町村	市道50360号線	桜木小正門前	児童の登校時刻とスクールゾーン規制時刻との相違。	児童には、道路を横断する際、車に十分気をつけることを指導。学期始め等、必要に応じて、教職員が安全指導を行っている。
30	桜木小学校	市町村	市道2-38号線	須田歯科医院前ガード下	線路の柵が不十分。	危険箇所であることを児童へ指導。
31	桜木小学校	市町村	市道30013号線	新桐生駅踏切付近	一時停止標示がなく、内輪差に巻き込まれるおそれ有り。	赤いポールが設置された。
32	桜木小学校	県	桐生伊勢崎線	ヤオコー交差点付近	交通量が多く、車両速度が高い。	児童及び保護者に、交通危険箇所であることを知らせ、横断する際は、十分注意するよう呼びかけている。
33	桜木小学校	市町村	市道50345号線	賀茂神社付近	柵と柵の間が少し開いていて、水路に転落するおそれ有り。	柵の整備により改善された。
34	神明小学校	市町村	市道30112号線	加藤鉄工東道路	路側帯が薄い。	路面標示、外側線の引き直し済み。
35	神明小学校	市町村	市道1-22号線	大隅印刷前交差点	横断歩道が薄い。	白線の引き直しを要望中。
36	神明小学校	市町村	市道1-22号線	ローソン広沢店交差点	横断歩道が薄い。	白線の引き直しを要望中。
37	神明小学校	市町村	市道30241号線	両毛システムから丘の上	両側の路側帯が薄い。	危険箇所であることを児童へ指導。令和3年度以降、路面標示、外側線の引き直し予定。
38	新里中央小学校	県	(主)前橋大間々桐生線	小林交差点	交通量が多い。	担当職員より登校班(通学班)ごとに児童に指導。
39	新里中央小学校	市町村	新里町南部幹線道路	新里南部幹線道路と市道の交差点口	横断歩道がない。	危険箇所であることを児童へ指導。警察に横断歩道の設置依頼。
40	新里中央小学校	県	(一)梨木香林線	新里支所入口～野の信号	交通量が多い。	担当職員より登校班(通学班)ごとに児童に指導。
41	新里中央小学校	市町村	市道2-108号線	小林～ミツバ工場の道路	交通量が多い。	道路管理者の対策が完了するまで、担当職員より登校班(通学班)ごとに児童に指導。
42	新里東小学校	市町村	市道83046号線	新川1408-8付近交差点	自動車があまり徐行せず、南から北への横断が危険。	左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう児童に指導した。
43	新里北小学校	その他	県道上神梅・大胡線	板橋668、鍋沢橋	橋の両端のガードが不備で、子どもが簡単に落ちてしまいう。	柵の整備により改善された。