




境野小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



飯塚クリーニング側からは進入禁止になっているが、無視して進入する車があるため危険。
〈対策内容〉
警察による取り締まりを依頼。
危険箇所であることを児童へ指導。




9 車両速度が高い。
〈対策内容〉
危険箇所であることを児童へ指導。



車道が狭いのに歩道が広く、歩道に入る12車があり危険。路地から通りに出るときに見通しが悪く危険。
〈対策内容〉
危険箇所であることを児童へ指導。



11 歩道が狭く、車両速度が高い。
〈対策内容〉
歩道、水路の蓋設置を依頼。
危険箇所であることを児童へ指導。



凡 例
—— 小学校
○ 対策箇所
—— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1:10,000