




相生小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



40 カーブがあり見通しが悪く、歩道の白線や停止線も薄くなっている。

＜対策内容＞
学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を行うとともに、関係機関に修繕を依頼し、警察署から白線の塗り直しを行ったとの連絡を受けた。



38 抜け道となっていて交通量が多い。白線も消えている箇所が多い。

＜対策内容＞
土木課に白線の引き直しの要望を出している。また、学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を行った。



37 スクールゾーン時間内に侵入する車両がある。

＜対策内容＞
学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を行った。



39 見通しが悪く抜け道として車通りも多い。

＜対策内容＞
学校通信で保護者宛に危険箇所を周知し、交通安全指導を行うとともに、関係機関に修繕を依頼し、警察署から白線の塗り直しを行ったとの連絡を受けた。



凡 例
—— 小学校
—— 対策箇所
—— 学校指定通学路

令和2年 8月 現在
平成25年作成地図

1:10,000