



# 境野小学校 令和4年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



23 見通しが悪く、交差するどちらの道路も狭いので、一時停止がわかりにくく事故が多い。かつては信号があった。  
 <対策内容>  
 土木課に対策を依頼し、「学童注意」の文字を路面に記入済み。



21 信号の付近に電柱があり、児童の歩路側帯まで車が寄ってくるので危険。見通しも悪く、交差点に歩行者専用信号機がないので、児童が渡る時に危険。  
 <対策内容>  
 警察に対策を依頼し、歩行者用信号の設置が検討されている。

22 スピードを出す車が多いが、信号もなく、道がカーブをしていて、横断する際に危険。また、ボールの位置が歩道上にある箇所もあり、危険。  
 <対策内容>  
 土木課に対策を依頼し、ボールについては、撤去済み。



凡 例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 令和2年8月 現在  
 平成25年作成地図