

【焼き杉プレート の 作り方】

① ガスバーナーは平らな地面に置く。

② 軍手をして、ガスバーナーのつまみを時計回りに回し、スイッチを入れる。



③ 杉板を地面に置き、ガスバーナーで板の表面を均等に焼き付ける。(両面)
使い終わったらガスを止め、地面に置く。



※ガスバーナーを使用しているときの注意点

- ほのおを人に向けない
- ガスがついたまま人に直接渡さない
- 金属部分にはさわらない。

④ ワイヤブラシで表面の炭を落とし、よくしぼった雑巾か布切れでみがく。



ワイヤブラシ



雑巾(布切れ)

⑤ 板に絵の具やペイントマーカーなどで好きな言葉や文字を書いたりする。



その他

プレートに金具(ヒートン)などでひもを付れたり、ニスを塗ったりしてもよい。