

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R8.8.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	桐生市立東小学校	③市町村	市道1026号線	東4丁目セブンイレブン～小川医院	カーブも多く、車のスピードが速い。	白線の引き直し、路面標示(学童注意)
2	桐生市立東小学校	③市町村	市道1023号線	東6丁目佐藤眼鏡店付近	横断歩道が近くに2カ所ある。	都市整備部土木課に廃止を要請したが、継続決定。危険箇所として保護者に周知した。
3	桐生市立東小学校	③市町村	市道10320号線	仲町2丁目太田屋酒店付近	道幅が狭く、車のスピードが速い。	白線の引き直し、路面標示(学童注意)
4	桐生市立東小学校	③市町村	市道1023号線	仲町1丁目マルエドラック付近	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の補修
5	桐生市立東小学校	③市町村	市道10320号線	仲町3丁目東小付近	以前の事故で標識が傾いている	通学路標識の設置
6	桐生市立東小学校	③市町村	市道10329号線	仲町2丁目桐生倶楽部付近	道幅が狭く、見通しが悪い。	カーブミラーの設置要望したが、設置場所が確保できない。
7	桐生市立西小学校	③市町村	新川橋通り	末広町織物会館前横断歩道 永楽町6ー6	横断歩道のラインがほぼ見えないので運転手が減速するのを忘れてしまうかもしれず、児童が安心して横断できない。	児童に注意喚起。横断歩道を渡る時は手を挙げる。
8	桐生市立南小学校	②県	中通り	小梅町交差点	横断歩道が消えかけている。	警察に横断歩道の塗り直しを依頼
9	桐生市立南小学校	③市町村	新宿通り	新宿2丁目10付近の変則交差点	横断歩道が消えかけている。	警察に横断歩道の塗り直しを依頼
10	桐生市立南小学校	②県	主要地方道桐生伊勢崎線	錦桜橋から錦町三交差点付近までの坂	朝、高校生の自転車の通行が多くスピードも速い。	自転車の学生への注意喚起
11	桐生市立北小学校	②県	県道66号桐生田沼線	天神町1丁目 天満宮と群馬大学の間の道	信号機がついていないため、横断中の児童との出会い頭の接触が心配。	児童に、手を挙げて渡るよう指導。 県道に出る手前に「学童注意」等の看板を設置。
12	桐生市立北小学校	②県	県道66号桐生田沼線	天神町2丁目 群馬大学付近	民家の草木が伸びていて、歩道が見えにくく、見通しも悪い。	民家の草木が伸びて歩道が狭くなっているため、区長とともに家主に草木の伐採を依頼。(家主が伐採済)
13	桐生市立北小学校	④その他	桐生田沼線から東久方町に抜ける私道	東久方町1丁目1ー55 ベーカリーカフェレンガ付近	停止線や外側線が薄くなっている。	「止まれ」の路面標示と横断歩道の引き直しを警察に依頼。 「交差点注意」の路面標示と外側線の引き直しを市土木課に依頼。
14	桐生市立北小学校	③市町村	中通り	東久方町1丁目T字路	横断歩道があるが消えかかっており、天満宮の方から来た車がスピードを出して右左折する事も多く危険。	横断歩道の引き直しを警察に依頼。 ※警察と区で信号の形式について検討中。
15	桐生市立北小学校	②県	県道66号桐生田沼線	天神町2丁目交差点	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直しを警察に依頼。 児童に、横断歩道の渡り方を指導。

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R8.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
16	桐生市立境野小学校	③市町村	市道1－17号線	境野小学校正門前の横断歩道 境野町6丁目	横断歩道及び菱形が消えかかっている。横断歩道に信号が付いていないため、渡るときに注意が必要。	桐生警察に横断歩道及び菱形の塗り直し対応を依頼し、その後、塗り直しが実施された。
17	桐生市立境野小学校	③市町村	市道20302 01	両国橋西側横断歩道境野町5丁目898付近	横断歩道が消えかかっている。また、横断歩道で待っていても、止まらない車が多い。	桐生警察に横断歩道の塗り直し対応を依頼し、その後、塗り直しが実施された。
18	桐生市立広沢中学校	②県	県道316号線	旧122号 鉄板焼き川島付近	雑草が多く、歩道・路側帯が狭い	雑草が多く、歩道・路側帯が狭い
19	桐生市立広沢中学校	①国	国道122号	広沢高架下交差点付近	停止線や横断歩道のラインが薄い。信号無視や事故も多い。	停止線や横断歩道のラインが薄い。信号無視や事故も多い。
20	桐生市立広沢中学校	③市町村	市道30184号線	広沢小広沢中北西側の十字路 広沢町4丁目2146	街灯が少なく夜はとても暗い。	街灯が少なく夜はとても暗い。
21	桐生市立広沢中学校	③市町村	市道30184号線	広沢小広沢中北西側の市道 広沢町4丁目2145－6	植木が車道に伸びていて、子供が白線の外側を歩いていて危険。	植木が車道に伸びていて、子供が白線の外側を歩いていて危険。
22	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道2030 02	広沢小北側校門前の横断歩道 広沢町4丁目2043	校門から出る車と登校してくる児童が交差するため危険。	校門から出る車と登校してくる児童が交差するため危険。
23	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1018 02	人形の富月近くの十字路広沢町5丁目1223-1	急激に道路が狭くなるため、手前の横断歩道のない場所を横断している。	急激に道路が狭くなるため、手前の横断歩道のない場所を横断している。
24	桐生市立梅田南小学校	②県	県道66号桐生田沼線	城山バス停付近	横断歩道で待っていても、止まらない車が多い	横断歩道だから安全と安心せず、通行車両十分確認してから横断するように指導した。
25	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道2－29	たかぞのこども園付近	側溝の穴、道路上の敷力所の穴が危険。	前だけでなく後ろからの通行車両にも注意しながら歩くように指導する。保護者からミラー等をつけて欲しいと要望があった。
26	桐生市立相生小学校	②県	県道344号	相生町2丁目交差点付近	自動車や自転車の交通量が多い。	2学期の始業式に安全講話や学校通信にて、通学路の歩き方等について注意喚起を行った。「学童多し注意」の立て看板を市から借用し、交差点角の空き地に設置させてもらった。
27	桐生市立相生小学校	③市町村	市道50050 02	相生町3丁目 篠原クリニック交差点～小学校に至る道路	白線が垣根に近く、信号で車が止まっていると子供が通るスペースがなくて危険。	2学期の始業式に安全講話や学校通信にて、通学路の歩き方等について注意喚起を行った。「通学路最徐行」の立て看板を市から借用し、道路標識に設置した。
28	桐生市立相生小学校	③市町村	市道1043 03	相生町2丁目107－4あいおい眼科付近	歩道も無く、道幅も狭いにもかかわらずスピードを出す車が多い。	2学期の始業式に安全講話や学校通信にて、通学路の歩き方等について注意喚起を行った。カーブミラーの設置を桐生市に要望した。
29	桐生市立川内小学校	③市町村	市道1－56	川内町2丁目のYショップのカーブ	歩道が狭く、カーブになっているにもかかわらずスピードを出す車が多い。	ポストコーン設置、注意喚起の看板等設置依頼
30	桐生市立川内小学校	③市町村	市道60156 01	小学校南西の門付近道路川内町3丁目401	路面が凹凸している。白線がない。	保護者に注意喚起のメールを発信

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R8.8.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
31	桐生市立川内小学校	③市町村	市道60152	旧川内南幼稚園～新堀団地付近 川内町3丁目535	道路標識や路面標識がない。	道路標識や路面標識の設置依頼。
32	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50565号線市道50564号線	しのめ銀行前 交差点	車用の信号しかないため、急に赤になると、児童のスピードでは渡りきれず危険である。	警察(市土木課)に対策を依頼し、児童及び家庭には注意喚起を行った。学校評議委員会等会議に話題を提供し、地域の声として関係機関に要望していく。
33	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50391号線市道50560号線	ナインハーフ前 十字路	交通量が多く、信号の変わりが早い。	警察(市土木課)に対策を依頼し、児童及び家庭には注意喚起を行った。学校評議委員会等会議に話題を提供し、地域の声として関係機関に要望していく。
34	桐生市立桜木小学校	①国	国道122号	相生町薬局前 T字路	歩道の白線が消えかかっており、停止する位置がわからず危険である。	警察(市土木課)に対策を依頼し、白線を引き直し済み。
35	桐生市立菱小学校	④その他	学校敷地内	東門外側の坂道	マンホールの周りの舗装がひび割れて段差ができている。	市教委の施設管理係に修理依頼をし、すでに修理をしてもらった。
36	桐生市立菱小学校	②県	227号線	桐陽台入り口バス停付近のホテルの石垣	雑草が茂っていたり、つる性の草が垂れ下がっていて、子どもが草をよけて道に出てしまう。	スクールゾーン対策委員会で議題に出したところ、桐生市土木事務所でもこれまでも対応してもらっているとのこと。ただ、民地の部分は時間がかかることもある。
37	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70052 01	わたらせPCスクエア前のT字路	「止まれ」の文字と停止線が薄くなっている。	桐生警察より、優先して書き直しを実施していただけた。
38	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70125 0	魚新から菱保育園の途中のカーブ	雑草が茂っていて白線が見えにくい。	どなたか分からないが、すぐに除草していただけた。
39	桐生市立菱小学校	②県	227号線	じゅん歯科から菱公民館まで	ガードレールをつけてほしい	ガードレールをつけると、車道、歩道がさらに狭くなってしまう。車のスピードを落とす対応ができるとよい。
40	桐生市立菱小学校	②県	227号線	菱小から菱町三丁目交差点	道幅が狭く、車と児童との接触が心配。	県で車道を広げられるか検討
41	桐生市立菱小学校	②県	227号線	菱町三丁目交差点	横断歩道を渡るときカーブになっていて車から歩行者が見えにくく、子どもも少し怖いと言っている。	安全協会の方が時々立ってくださっている。後は、スクールゾーン対策委員会において、交差点を渡る保場所を変更する方法を検討してみても意見が出された。
42	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50213	天沼小学校前スクールゾーン	横断歩道、グリーンベルトが薄くなっている	警察に横断歩道を、地域づくり課にグリーンベルトの補修をそれぞれ依頼した。
43	桐生市立天沼小学校	③市町村	天沼通り 市道1047	天沼通り 渡辺建材付近	家の塀があり見通しが悪く危険。	地域づくり課がミラーを設置していただくよう依頼した。
44	桐生市立天沼小学校	③市町村	主要地方道3号線	伊東屋珈琲付近 歩道	歩道に陥没部分がある。	県土木事務所へ補修を依頼した。
45	桐生市立天沼小学校	③市町村	天沼通り 市道1048	天沼通り 変則四さ路	右折車がいる場合、車の待機場所からの距離があるため、横断歩道の歩行者と接触の危険がある。	交通指導員、旗振りの立哨当番に周知した。

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R8.8.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
46	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30086	中通り	道幅が広く、スピードが出ている車が多い。	市土木課がスピード抑制の対策として、「交差点注意」の路面標示とスピードダウンを促すためのドットラインを設置し、対策済み。
47	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30086	中通り神明小南側交差点	道幅が広く、スピードが出ている車が多い。	桐生警察署・市土木課・市教育委員会で事故の再発防止のため、歩道橋や歩車分離式信号・右折専用信号の設置を検討したが、いずれも難しいとの回答であった。よって、学校・PTAとして旗振り当番の協力依頼や交通指導員の配置、横断幕の作成に取り組んだ。
48	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30089	学校南側の通り	歩道が設置されているが、道幅が狭く、車同士のすれ違い時にスピードが出ている車が多い。	市土木課が車道外側線に道路鈐を設置し、スピード抑制の対策済み。同じく「学童注意」の路面標示も行い、対策済み。
49	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-11	新井豆腐店から広沢2丁目団地前信号区間	側副線が消えかかっている。	市土木課に側副線の塗り直しを要望し、対策済み。
50	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30089	学校南側の通りの歩道	歩道内に切り株があり、伸びると歩道を覆いつくすため、児童の通行に危険が生じる。	市土木課に切り株の撤去を要望し、対策済み。
51	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85148	諏訪神社付近	看板が見えにくい	町会長さんに立て看板の移動を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。
52	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道81252	セブンイレブン小林店からログハウスまでの道	お墓があるカーブ部分が見えづらい、車がスピードを出してくる。	町会長さんに東に向かう車に見えるよう立て看板の設置を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。
53	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道85230	山上天笠ゴミステーションの交差点に向かうS字道路	交通量が多く危険。	地区役員提供立て看板の設置を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。
54	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道83001	新里支所入口の信号から赤城神社まで	交通量が多く、信号の変わりが早い。道幅が狭いので、右側通行している児童と車とのすれ違いが危険。	町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。
55	桐生市立新里中央小学校	②県	県道336梨木・香林線	新里駅南側の道	狭いののにガードレールがない。スピードを出していく車が多く危険。	町会長さんに立て看板の付け替えを依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。
56	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110	山室文具店前の丁字路	横断歩道が薄くなっており、ほとんど消えている状況	合同点検時に交通規制係及び地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。
57	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82004、82006	市道十字路	一時停止の線、文字が消えかかっている状況。	合同点検時に交通規制係及び地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。
58	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道82004	上毛電鉄踏切より北側	道幅も狭く交通量が多いが、両側の歩道の白線がほぼ消えている状況	合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み
59	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109	星野モータース丁字路	一時停止の文字が消えている状況。	合同点検時に交通規制係と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R8.8.01現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
60	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110	桑子建設近く	歩道に民家の植栽がはみ出ており塞がっている状況	合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。
61	桐生市立新里東小学校	②県	県道73号線	ワダモーターサイクル付近の歩道	交通量が多いが、歩道の幅も狭く雑草も多いため安全に歩行ができない。	合同点検時に県土木事務所と現状を確認し、対策を依頼した。
62	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道81160	新里東小学校西側	側溝の破損による隙間やがたつきがある。また、グレーチングが2枚重なり段差が生じ、つまり危険性がある。	合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。補修済み
63	桐生市立新里北小学校	①国	国道353号	板橋の信号	停止線や横断歩道が薄く、消えかかっている。	警察に依頼をし、申請中
64	桐生市立新里北小学校	②県	県道333号	「さくらの家 みやのき」から西へ50m、市道との交差点	停止線が薄く、消えかかっている。 南北の交通量が多く、スピードを出している大型車もいる。	警察に依頼をし、申請中