

用途:小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学級

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄は、建築物の各階、各方向の最小のものを記載しています。

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考1 (耐震診断に係る補足)	備考2 (耐震改修に係る補足)
							内容	実施時期		
1	桐生市立東小学校		仲町2丁目4-21	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.31	—			耐震改修済 平成15年度完了
		A棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.85$				
		B棟				Is/Iso=1.25				
		C棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.81$				
2	桐生市立西小学校		小曾根町1-9	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.31	—			耐震改修済 平成15年度完了
		A棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.74$				
		B棟				Is/Iso=1.25				
		D棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.81$				
3	桐生市立北小学校		西久方町2丁目1-5	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.25	—			耐震改修済 平成18年度完了
		A棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.81$				
		B棟				Is/Iso=1.30				
		C棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.84$				
4	桐生市立境野小学校		境野町6丁目16-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.28	—			耐震改修済 平成18年度完了
		A棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.43$				
		B棟				Is/Iso=1.38				
		C棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.86$				
4	桐生市立境野小学校		境野町6丁目16-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.33	—			耐震改修済 平成23年度完了
		A棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.83$				
		B棟				Is/Iso=1.26				
		C棟				$C_{TU} \cdot S_D=0.77$				
4	桐生市立境野小学校		境野町6丁目16-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.30	—			耐震改修済 平成14年度完了
		A棟				$C_T \cdot S_D=0.47$				

5	桐生市立広沢小学校		広 沢 町 4 丁 目 2 0 4 4 - 2	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.66 $C_{TU} \cdot S_D=0.53$			耐震改修済 平成20年度完了
		B棟				Is/Iso=1.30 $C_{TU} \cdot S_D=0.82$			耐震改修済 平成20年度完了
		C棟				Is/Iso=1.26 $C_{TU} \cdot S_D=0.46$			耐震改修済 平成20年度完了
		D棟				Is/Iso=1.31 $C_{TU} \cdot S_D=0.82$			耐震改修済 平成20年度完了
6	桐生市立梅田南小学校		梅 田 町 2 丁 目 1 7 9	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.55 $C_{TU} \cdot S_D=0.99$			耐震改修済 平成20年度完了
		B棟				Is/Iso=1.26 $C_{TU} \cdot S_D=0.81$			耐震改修済 平成20年度完了
7	桐生市立相生小学校		相 生 町 2 丁 目 4 2 0	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		1棟				Is/Iso=1.30 $C_{TU} \cdot S_D=0.37$			耐震改修済 平成21年度完了
		2棟				Is/Iso=1.33 $C_{TU} \cdot S_D=0.86$			耐震改修済 平成21年度完了
		3棟				Is/Iso=1.16 $C_{TU} \cdot S_D=0.72$			
8	桐生市立川内小学校		川内町 3 丁 目 5 7 2	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.33 $C_{TU} \cdot S_D=0.87$			耐震改修済 平成21年度完了
		B棟				Is/Iso=1.93 $C_{TU} \cdot S_D=1.25$			耐震改修済 平成21年度完了
		C棟				Is/Iso=1.23 $C_{TU} \cdot S_D=0.98$			
		D棟				Is/Iso=1.53 $C_{TU} \cdot S_D=0.99$			耐震改修済 平成21年度完了
		渡り廊下				Is/Iso=1.58 $C_{TU} \cdot S_D=1.27$			
9	桐生市立桜木小学校		相 生 町 1 丁 目 3 8 3	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.35 $C_{TU} \cdot S_D=0.84$			耐震改修済 平成22年度完了
		B棟				Is/Iso=1.35 $C_{TU} \cdot S_D=0.67$			耐震改修済 平成22年度完了

10	桐生市立天沼小学校		相生町 5 丁目 7 1 3-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		1棟				Is/Iso=1.20 C _{TU} ・S _D =0.64			
		2棟				Is/Iso=1.45 C _{TU} ・S _D =0.91			耐震改修済 平成22年度完了
		渡り廊下				Is/Iso=3.28 C _{TU} ・S _D =0.63			
11	桐生市立神明小学校		広沢町 2 丁目 3 2 42-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.36 C _{TU} ・S _D =0.85			
		B棟				Is/Iso=1.40 C _{TU} /S _D =0.52			
		C棟				Is/Iso=1.63 C _{TU} ・S _D =0.39			
		D棟				Is/Iso=1.76 C _{TU} ・S _D =0.52			
12	桐生市立新里中央小学校		新里町 小 林甲 6 0	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)		—		
		1棟				Is/Iso=1.35 C _T ・S _D =0.47			耐震改修済 平成12年度完了
		2棟				Is/Iso=1.35 C _T ・S _D =0.47			耐震改修済 平成12年度完了
13	桐生市立境野中学校		境野町 6 丁目 1 6 7 3	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)		—		
		A棟				Is/Iso=1.25 q=1.83			
		B棟				Is/Iso=1.88 q=1.80			
14	桐生市立川内中学校		川内町 5 丁目 3 5 8	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)		—		
		1棟				Is/Iso=1.21 q=1.00			
15	桐生市立新里中学校		新里町 山 上 8 2 7	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—		
		1棟				Is/Iso=1.31 C _{TU} ・S _D =0.35			耐震改修済 平成19年度完了

用途:集会場、公会堂

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄は、建築物の各階、各方向の最小のものを記載しています。

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考1 (耐震診断に係る補足)	備考2 (耐震改修に係る補足)
						内容	実施時期		
1	中央公民館	稲荷町1-4	公民館・図書館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.05 C _T ・S _D =0.54	—			

用途:百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄は、建築物の各階、各方向の最小のものを記載しています。

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考1 (耐震診断に係る補足)	備考2 (耐震改修に係る補足)
							内容	実施時期		
1	MEGAドンキホーテ桐生店		永楽町4-1188-1他	物品販売業を営む店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		—			
		本体				Is/Iso=1.03 C _{TU} ・S _D =0.65				耐震改修済 平成30年度完了
		塔屋				Is/Iso=1.13 C _{TU} ・S _D =0.71				耐震改修済 平成30年度完了

用途:保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄は、建築物の各階、各方向の最小のものを記載しています。

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考1 (耐震診断に係る補足)	備考2 (耐震改修に係る補足)
							内容	実施時期		
1	桐生市役所		織姫町 1-1	庁舎						
		本館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=0.38 C _T ・S _D =0.83	-			建替え済 令和6年度完了
		新館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1997年版)(鉄骨が充腹材の場合)	Is/Iso=0.58 C _T ・S _D =0.71				建替え済 令和6年度完了