



# 新里北小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図(1)

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



139 車両速度が高い  
 <対策内容>  
 信号機新設済




新里北小学校

141 歩道・路側帯がない・狭い  
 <対策内容>  
 歩道の設置・拡幅(平成29年度以降対策予定)




140 車両速度が高い  
 <対策内容>  
 危険箇所であることを児童へ指導済




赤城ハイランドテクノ工業団

重沢貯水池

くま昆虫の森

凡 例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 平成29年 3月28日 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000



新里北小学校は学校指定通学路なし