



# 境野小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



49 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



50 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



58 歩道・路側帯がない・狭い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



53 道幅が狭くクランク状に曲がっているために危険  
 <対策内容>  
 危険箇所であることを児童へ指導済



54 車両速度が高い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



59 スクールゾーンだが車輛進入がある  
 <対策内容>  
 スクールゾーンであることを保護者向けに周知済  
 交通指導取締り等対策済



52 歩道・路側帯がない・狭い  
 見通しが悪い  
 <対策内容>  
 ボランティア等による立ち番など対策済



57 見通しが悪い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



55 路上駐車があり危険  
 <対策内容>  
 交通指導取締り等対策済



56 スクールゾーンだが車輛の進入がある  
 <対策内容>  
 交通指導取締り等対策済



51 歩道・路側帯がない・狭い  
 <対策内容>  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 交通指導取締り等対策済



総合福祉センター

境野水処理センター

境野公民館

境野小学校

境野中学校

白髭橋

上濁沼橋

両国橋

宿之島橋

小沼橋

境橋

消防署南分署

松原橋

凡例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

