




南小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



21 用水路の金網がない
 <対策内容>
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



22 横断歩道歩行者用信号機がなく信号機が離れていて気付きにくい
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



20 用水路の金網がない
 <対策内容>
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



19 側道から合流する車が停止線を越えて一時停止する
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000