



境野小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



45 車両速度が高い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



小沼橋
 宿之島橋

41 歩道・路側帯がない狭い、車両速度が高い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



42 車両速度が高い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



40 車両速度が高い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



総合福祉センター
 昭和橋

境野水処理センター

境野公民館

境野小学校
 境野中学校

上濁沼橋
 白髭橋

消防署南分署

46 歩道・路側帯がない狭い
 <対策内容>
 通学路の変更済



43 トイレ前の広場に駐車して歩行の妨げになる
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



44 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000
 0 100 500 1000m