




# 桜木小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



85 見通しが悪い、横断歩道に信号がない

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済



84 車両速度が高い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済



81 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済



86 歩道・路側帯がない、狭い  
 車道が狭い  
 見通しが悪い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 路面標示、外側線の引き直し済



82 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済



83 歩道・路側帯がない、狭い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 警戒標識、路面標示等の設置済



87 横断歩道に信号がない

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡 例

- 小学校 (Yellow box)
- 対策箇所 (Red circle)
- 学校指定通学路 (Green line)

平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

