



# 境野小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



36 車両速度が高い

<対策内容>

警戒標識、路面標示等の設置済



宿之島橋

小沼橋

39 一灯点滅式の信号を普通の信号に代えてほしい

<対策内容>

対策未定



両国橋

上濁沼橋

白髭橋

35 車両速度が高い

<対策内容>

危険箇所であることを児童へ指導済  
交通指導取締り等対策済



総合福祉センター

境野公民館

境野水処理センター

境野小学校

境野中学校

37 車両速度が高い

<対策内容>

路面標示、外側線の引き直し済



38 歩道・路側帯がない・狭い

<対策内容>

対策未定



境橋

消防署南分署

松原橋

凡例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在

平成25年作成地図

1:10,000

0 100 500 1000m