




# 神明小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



88 外側線が薄い  
 92 外側線が薄い

<対策内容>  
 通学路の変更(対策予定)  
 ボランティアによる立ち番など対策予定  
 路面標示、外側線の引き直し済



89 側溝に蓋がない

<対策内容>  
 歩道の設置・拡幅(対策予定)



91 停止線が薄い

<対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済




87 外側線が薄い

<対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



90 見通しが悪い、停止線が薄い

<対策内容>  
 対策未定

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

