




相生小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

- 対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



50 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など対策済



48 交通量が多い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など対策済
 路面標示、外側線の引き直し済



49 交通量が多い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)



47 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など対策済
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)



51 桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがる

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



52 車道が狭い、見通しが悪い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



53 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
 通学路の変更(対策未定)
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)



凡例

- 小学校 (Yellow box)
- 対策箇所 (Red circle)
- 学校指定通学路 (Green line)

平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図



桜木小学校