




川内小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



56 歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い

<対策内容>
 交差点改良済



57 歩道が狭い

<対策内容>
 歩道の設置・拡幅(H29年度以降対策予定)




54 歩道・路側帯がない・狭い

<対策内容>
 歩道の設置・拡幅(対策未定)



55 歩道・路側帯がない・狭い、見通しが悪い
58 車両速度が高い

<対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済
 路面標示、外側線の引き直し済



1:10,000

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図