



# 新里東小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



94 木が生い茂り薄暗い、夏は路肩に草が生い茂り歩道幅が狭くなる、雨天時は水溜りができやすい

<対策内容>  
道路照明の設置(対策未定)



93 車道が狭い、草が生い茂ると側溝が見えず蓋もないので危険、街路灯が少なく薄暗い

<対策内容>  
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策未定)



87 用水路に転落する恐れあり

<対策内容>  
対策未定



92 車道が狭い、見通しが悪い、車両速度が高い

<対策内容>  
路面標示、外側線の引き直し済



消防署  
大間々新里分署

88 車両速度が高い、歩道が狭い用水路に蓋がないため危険

<対策内容>  
対策未定



89 ガードレールが途切れていて田や用水路に落ちる危険性あり

<対策内容>  
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



90 路肩に草が生い茂る、水溜りができやすい

<対策内容>  
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策未定)



85 雨天時、畑の牛糞が道に流れてくることあり歩行の妨げになる

<対策内容>  
路面清掃済



新里中央小学校

新里総合センター

91 車道が狭い、木が生い茂り薄暗い

<対策内容>  
対策未定



東新川駅

84 歩道が狭い

<対策内容>  
対策未定



新里東小学校

新川駅

86 交通量が多い、車両速度が高い夏場は枝等が茂って白線よりはみ出るため歩道場が中央寄りになる

<対策内容>  
木の枝伐採済



83 横断歩道の停止線が橋の上であり認識しづらい

<対策内容>  
対策未定



凡例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1:10,000