



川内小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



78 車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い
 80
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 横断歩道(補修)済



77 歩道・路側帯がない狭い、車両速度が高い
 横断歩道がない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



79 車両速度が高い、白いラインが消えている
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 横断歩道(補修)済



76 歩道・路側帯がない狭い、車両速度が高い
 違反侵入車両が多い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



75 交通量が多い、歩道・路側帯がない狭い
 車両速度が高い、ガードレールがない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



74 交通量が多い、車両速度が高い、歩車分離式になっているが事故が多い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

