

平成27年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	東小学校	③市町村	市道10359号線	仲町2丁目、太田屋酒店付近	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など(対策予定) ゾーン30による対策済
2	東小学校	③市町村	市道2-12号線	東洋ポリーズ付近	見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済
3	東小学校	③市町村	市道10354号線	桐生ガス付近高架下	車道が狭い	ボランティア等による立ち番など対策済
4	東小学校	③市町村	市道1-26号線	東4丁目5番付近	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済 中央線の抹消済
5	東小学校	③市町村	市道1-23号線	セブンイレブン横	見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済
6	東小学校	③市町村	市道1-26号線	セブンイレブンから広見橋	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済 中央線の抹消済
7	東小学校	③市町村	市道1-26号線	桐生タイムス裏	車道が狭く、すれ違い時注意	ボランティア等による立ち番など対策済
8	東小学校	③市町村	市道1-26号線	東5丁目黒万商店付近	見通しが悪い、車両速度が高い	交通指導取締り等対策済 路肩(路側帯)の設置・拡幅済 中央線の抹消済
9	東小学校	③市町村	市道10320号線	東小学校西門北	スピードを出す車あり、横断時注意	ボランティア等による立ち番など対策済 路肩(路側帯)の設置・拡幅済 中央線の抹消済
10	西小学校	③市町村	市道10015号線	桐生市堤町1・2丁目から青葉台への道	交通量が多い、車道が狭い	ボランティア等による立ち番など対策予定 警戒標識、路面標示等の設置済
11	西小学校	③市町村	市道10015号線	桐生市立西幼稚園より堤町1丁目4番23 旧万来までのスクールゾーン区間	見通しが悪い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策予定 警戒標識、路面標示等の設置済
12	西小学校	③市町村	市道10015号線	桐生市小曾根町6番 桐生市立西幼稚園交差点	交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い	ボランティアによる立ち番など(対策済) 高校の担当者に指導を依頼(対策済)
13	西小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生市宮前町2丁目 西桐生駅前交差点	交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い	危険箇所であることを児童へ指導済 通学路の変更(検討中)
14	西小学校	③市町村	市道2-34号線	桐生市永楽町5番10 ドンキホーテ店内駐車場出入り口	見通しが悪い、交通量が多い、路上駐車が多い	通学路の変更(対策未定) 安全な歩行について児童への指導を徹底(対策済)
15	西小学校	③市町村	市道10188号線	桐生市永楽町6番6 立体駐車場出入り口	見通しが悪い、交通量が多い、路上駐車が多い	危険箇所であることを児童へ指導済 通学路の変更(検討中)
16	西小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生市立西幼稚園交差点より桐生第一高校北交差点	交通量が多い	ボランティア等による立ち番など対策予定 歩道の設置・拡幅(時期未定)
17	西小学校	③市町村	市道10131号線	桐生市宮本町3丁目 吾妻公園東	車道が狭い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 通学路の変更(検討中) 警戒標識、路面標示等の設置済
18	西小学校	②県	県道川内堤線	小倉峠	歩道がない、落石の危険がある	歩道のバリアフリー化(対策中)
19	南小学校	③市町村	市道1-23号線	中通り大橋線側道の停止線と歩道の位置	側道から合流する車が停止線を越えて一時停止する	危険箇所であることを児童へ指導済
20	南小学校	③市町村	市道10787号線	三吉町2丁目-4-38付近の金網	用水路の金網がない	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
21	南小学校	③市町村	市道10315号線	優和クリニック付近一方通行道路新宿1丁目1-12付近の金網	用水路の金網がない	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
22	南小学校	③市町村	市道1-23号線	中通り大橋線 浜松町2丁目かみやま果物店近くの横断歩道歩行者用信号機がなく信号機が離れていて気付にくい。	横断歩道歩行者用信号機がなく信号機が離れていて気付にくい	危険箇所であることを児童へ指導済

平成27年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
23	北小学校	③市町村	市道1-39号線	杉戸商店付近から八坂神社方面	人通りが少ない、街灯が少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
24	北小学校	③市町村	市道1-37号線	西宮神社、美和神社、円満寺付近	交通量が多い、人通りが少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
25	北小学校	③市町村	市道10533号線	2丁目きりや呉服店～群馬銀行	人通りが少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
26	北小学校		私道	玉上薬局から入る路地	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
27	北小学校		私道	高野豆腐店から入る路地	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
28	北小学校	③市町村	市道10544号線	東町児童公園そば	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
29	北小学校	③市町村	市道10533号線	養泉寺付近	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
30	北小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生が岡公園公園から山の手通りにつながるT時路	交通量が多い	危険箇所であることを児童へ指導済
31	北小学校	③市町村	市道10410号線	パン工房「あぐり」から入る道	人通りが少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
32	北小学校	②県	(主)桐生田沼線	天満宮付近	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
33	北小学校	③市町村	市道10452号線	天満宮からファミリーマートを通り中通りまでの道	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
34	北小学校	③市町村	市道10510号線	東久方2丁目大蔵院付近	歩道・路側帯がない・狭い、見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
35	北小学校	③市町村	市道1-7号線	フレッセイから入る坂道	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
36	北小学校	③市町村	市道10480号線	天神町児童公園付近の路地	道が入り組んでいる、見通しが悪い	警戒標識、路面標示等の設置済 街灯設置(地元へ継続して依頼中)
37	北小学校	③市町村	市道10465号線	桐生市役所保健福祉部ふれあいホーム付近	街灯が少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
38	北小学校	③市町村	市道1-4号線	小松橋付近と桐生川と山のそば	人家が少ない、街灯がない	警戒標識、路面標示等の設置済
39	北小学校	③市町村	市道1-4号線	天神橋から梅田方面	道幅が狭い、街灯が少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
40	境野小学校	③市町村	市道20082号線	境野町3丁目1230	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
41	境野小学校	③市町村	市道1-14号線	両国橋付近	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
42	境野小学校	③市町村	市道1-15号線	境野町5丁目257	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
43	境野小学校	③市町村	市道1-17号線	境野町7丁目馬頭観音付近	トイレ前の広場に駐車して歩行の妨げになる	危険箇所であることを児童へ指導済
44	境野小学校	③市町村	市道20253号線	境野町7丁目66	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
45	境野小学校	③市町村	市道1-15号線	境野町5丁目394	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済

平成27年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
46	境野小学校	②県	県道桐生岩舟線	境野町7丁目1779須藤歯科付近	歩道・路側帯がない・狭い	通学路の変更済
47	広沢小学校	③市町村	市道30184・2-23号線	金子耳鼻科から八王子神社入り口まで	交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済
48	広沢小学校	③市町村	市道2-23号線	ウガワ鍼灸院から万酌亭まで	交通量が多い、車道が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済
49	広沢小学校	③市町村	市道30455号線	加考歯科から広沢7丁目陸橋下	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い	危険箇所であることを児童へ指導済
50	広沢小学校	②県	県道桐生新田線	フジプランニングから50号までの道路の側道	住宅地の前が空き地になっている	通学路の変更(検討中)
51	広沢小学校	③市町村	市道30177号線	50号水沢石材の北東の側道	歩道・路側帯がない・狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済
52	広沢小学校	③市町村	市道30182号線	カワチ薬品広沢店横の道	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済
53	梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	桐生女子校前の信号機付近	交通量が多い、見通しが悪い 車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
54	梅田南小学校	③市町村	市道40010号線	薬師堂付近の道路	交通量が多い、見通しが悪い、白線が薄い	路面標示、外側線の引き直し済
55	梅田南小学校	③市町村	市道1-4・1-3号線	菱町5丁目の小松橋から観音橋にかけての道路	歩道・路側帯がない・狭い 車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 路面標示、外側線の引き直し済
56	梅田南小学校	③市町村	市道40094号線	学校西門前の路が高沢川に突き当たるT字路付近	歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い、見通しが悪い、崖があり危険	路面標示、外側線の引き直し済
57	梅田南小学校	③市町村	市道2-3・2-4号線	塩之瀬橋付近の通学路	橋の欄干に柵がない	危険箇所であることを児童へ指導済
58	梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	梅田南小学校前から中居橋付近まで	街灯が無い	危険箇所であることを児童へ指導済
59	梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	梅田南小学校前の信号付近	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
60	梅田南小学校	③市町村	市道40089号線	栗生橋から学校まで(高沢川沿い)	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い	路面標示、外側線の引き直し済
61	梅田南小学校	③市町村	市道40088号線	梅田郵便局前の十字路	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 見通しが悪い、歩道の白線が薄い	危険箇所であることを児童へ指導済
62	梅田南小学校	③市町村	市道40171号線	猿石から桐生川ダムに向かう旧道	道路脇防護柵が壊れている	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)
63	相生小学校	③市町村	市道1-49号線	篠原病院交差点付近	歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い、見通しが悪い	車道分離標(ラバーポール)の設置済
64	相生小学校	③市町村	市道1-43号線	相生眼科付近	歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い、見通しが悪い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)
65	相生小学校	③市町村	市道50051号線	忠霊塔～明治館	交通量が多い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列歩行、前後左右の安全確認)
66	相生小学校	①国	国道122号線	相生幼稚園T字路	交通量が多い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列歩行、前後左右の安全確認)
67	相生小学校	①国	国道122号線	あいおい自動車交差点	交通量が多い、車両速度が高い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列歩行、前後左右の安全確認)
68	相生小学校	③市町村	市道2-44号線	日本サーボ裏の道	交通量が多い、見通しが悪い	草刈り、除草対策済

平成27年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
69	相生小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	モミモ交差点	車用信号しかなく見にくい	信号機(改良)対策未定 警戒標識、路面標示等の設置予定
70	相生小学校	③市町村	市道50287号線	ヘヤーズ～ひるまめがね	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 見通しが悪い	歩道の設置・拡幅(時期未定) 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
71	相生小学校	③市町村	市道50277号線	酒匠星野～英進進学教室	桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
72	相生小学校	③市町村	市道50290号線	大善寺T字路	車道が狭い、見通しが悪い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
73	相生小学校	①国	国道122号線	相生2丁目信号～ひるまめがね	交通量が多い、車両速度が高い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列歩行、前後左右の安全確認)
74	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	星源付近道路	交通量が多い、車両速度が高い、歩車分離式 になっているが事故が多い	危険箇所であることを児童へ指導済
75	川内小学校	②県	県道川内堤線	ファミリーマート付近道路	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車両速度が高い、ガードレールがない	危険箇所であることを児童へ指導済
76	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	4丁目Y字路付近	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い 違反侵入車両が多い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
77	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	白滝神社から上道路	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い 横断歩道がない	危険箇所であることを児童へ指導済
78	川内小学校	②県	県道川内堤線	5丁目団地・郵便局付近	車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
79	川内小学校	②県	県道川内堤線	山田集会所付近	車両速度が高い、白いラインが消えている	危険箇所であることを児童へ指導済 横断歩道(補修)済
80	川内小学校	②県	県道川内堤線	5丁目団地・郵便局付近	車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済 横断歩道(補修)済
81	桜木小学校	③市町村	市道1-42号線	しのめ信金交差点	交通量が多い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
82	桜木小学校	③市町村	市道1-42号線	ナインハーフ前交差点	交通量が多い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
83	桜木小学校	③市町村	市道2-38号線	須田歯科医院前ガード下	歩道・路側帯がない・狭い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済 警戒標識、路面標示等の設置済
84	桜木小学校	③市町村	市道1-41号線	報身寺北東交差点	車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
85	桜木小学校	③市町村	市道50360号線	桜木小正門前	見通しが悪い、横断歩道に信号がない	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
86	桜木小学校	③市町村	市道50563号線	東武線ガード下	歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い 見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済 路面標示、外側線の引き直し済
87	桜木小学校	③市町村	市道50362号線	プール横	横断歩道に信号がない	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導予定
88	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	幸い橋のところの交差点	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
89	菱小学校	③市町村	市道1-4号線	桜並木の所によく水がたまる	水たまりができる	ボランティア等による立ち番など対策済 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
90	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	幸い橋の上に水たまりができる	水たまりができる	対策未定

平成27年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
91	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	じゅん歯科のところのT字路	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済
92	天沼小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	カスミスーパー角交差点	交通量が多い、公園の前に横断者用信号がない	危険であることを児童に指導済
93	天沼小学校	③市町村	市道1-48号線	カスミスーパー～ローソン	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い	危険であることを児童に指導済 歩道の整備(対策未定)
94	神明小学校	③市町村	市道30029号線	広沢町1丁目2681 ミツバ別館角交差点西側	歩道・路側帯がない・狭い、白線が薄い	通学路の変更(現況調査中) ボランティアによる立ち番など対策予定 路面標示、外側線の引き直し済
95	新里東小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	歩道に出っ張りがあり一部狭くなっている	歩道・路側帯がない・狭い	危険箇所であることを児童へ指導済
96	新里東小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	久保運送交差点から東	歩道がない・狭い	歩道の設置・拡幅(対策中)
97	新里北小学校	②県	県道梨木香林線	赤城集会所から桐生カントリー方面の道	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
98	新里北小学校	①国	国道353号線	成田山赤城寺入り口付近の南側	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
99	新里北小学校	①国	国道353号線	旧糸井商店の所の横断歩道	見通しが悪い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
100	新里北小学校	③市町村	市道81021号線	国道353号赤城寺入り口から南に入った道路	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
101	新里北小学校	③市町村	市道1-113号線	国道353号オートサービスセヤ付近から奥沢方面に入った道路	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
102	新里北小学校	①国	国道353号線	星野商店(板橋地区)の横断歩道	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導予定 信号機(改良)対策予定
103	新里北小学校	①国	国道353号線	ホワイト急便(板橋地区)近くT字路	歩道・路側帯がない・狭い	危険箇所であることを児童へ指導済 横断歩道(補修)済
104	新里北小学校	①国	国道353号線	青木商店(板橋地区)と県道上神梅・大胡線とのT字路	歩道・路側帯がない・狭い	対策未定
105	新里北小学校	②県	県道上神梅大胡線	板橋の信号から西側	歩道がない	歩道の設置・拡幅(対策中)