

平成28年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	東小学校	③市町村	市道10359号線	仲町2丁目、太田屋酒店付近	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など(検討中)
2	東小学校	③市町村	市道2-12号線	東洋ポリーズ付近	見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済
3	東小学校	③市町村	市道10354号線	桐生ガス付近高架下	車道が狭い	ボランティア等による立ち番など対策済
4	東小学校	③市町村	市道1-23号線	セブンイレブン横	見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済
5	東小学校	③市町村	市道1-26号線	桐生タイムス裏	車道が狭く、すれ違い時注意	ボランティア等による立ち番など対策済
6	東小学校	②県	県道小俣桐生線	本町通りから幸橋	スピードを出す車が多く、すれ違い時注意	歩道の設置・拡幅(対策予定)
7	西小学校	③市町村	市道10015号線	桐生市小曾根町6番 桐生市立西幼稚園交差点	交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い	ボランティアによる立ち番など(対策済) 高校の担当者に指導を依頼(対策済)
8	西小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生市宮前町2丁目 西桐生駅前交差点	交通量が多い、車両速度が速い、車道が狭い	通学路の変更(検討中)
9	西小学校	③市町村	市道2-34号線	桐生市永楽町5番10 ドンキホーテ店内駐車場出入口	見通しが悪い、交通量が多い、路上駐車が多い	通学路の変更(対策未定) 安全な歩行について児童への指導を徹底(対策済)
10	西小学校	③市町村	市道10188号線	桐生市永楽町6番6 立体駐車場出入口	見通しが悪い、交通量が多い、路上駐車が多い	通学路の変更(検討中)
11	西小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生市立西幼稚園交差点より桐生第一高校北交差点	交通量が多い、見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など(町会等へ依頼) 歩道の設置・拡幅(時期未定)
12	西小学校	②県	県道川内堤線	小倉峠	歩道がない、落石の危険がある	歩道のバリアフリー化(対策中)
13	西小学校	③市町村	市道1-38号線	スパイシーココちゃん桐生店から塚本染色	交通量が多い、信号がない、道路が狭い	歩道の設置・拡幅(対策予定)
14	西小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	かない屋酒店から小川たばこ店	交通量が多い、歩道がない	交差点改良
15	南小学校	③市町村	新宿通り	新宿3丁目14-6付近の道路	車道が狭い	対策未定
16	南小学校	②県	桐生岩舟線・昭和通り	南小学校塀沿いの歩道	雨水のはけが悪く溜まってしまう	対策未定
17	北小学校	③市町村	市道1-39号線	杉戸商店付近から八坂神社方面	人通りが少ない、街灯が少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
18	北小学校	③市町村	市道1-37号線	西宮神社、美和神社、円満寺付近	交通量が多い、人通りが少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
19	北小学校	③市町村	市道10533号線	2丁目きりや呉服店～群馬銀行	人通りが少ない、街灯が少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
20	北小学校		私有	玉上薬局から入る路地	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
21	北小学校		私有	高野豆腐店から入る路地	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
22	北小学校	③市町村	市道10544号線	東町児童公園そば	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
23	北小学校	③市町村	市道10533号線	養泉寺付近	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済

平成28年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
24	北小学校	③市町村	市道1-37号線	桐生が岡公園公園から山の手通りにつながるT時路	交通量が多い	危険箇所であることを児童へ指導済
25	北小学校	③市町村	市道10410号線	パン工房「あぐり」から入る道	人通りが少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
26	北小学校	②県	(主)桐生田沼線	天満宮付近	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
27	北小学校	③市町村	市道10452号線	天満宮からファミリーマートを通り中通りまでの道	見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
28	北小学校	③市町村	市道10510号線	東久方2丁目大蔵院付近	見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
29	北小学校	③市町村	市道1-7号線	フレッセイから入る坂道	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
30	北小学校	③市町村	市道10480号線	天神町児童公園付近の路地	道が入り組んでいる、見通しが悪い	警戒標識、路面標示等の設置済 街灯設置(地元へ依頼済)
31	北小学校	③市町村	市道10465号線	桐生市役所保健福祉部ふれあいホーム付近	街灯が少ない	危険箇所であることを児童へ指導済
32	北小学校	③市町村	市道1-4号線	小松橋付近と桐生川と山のそば	人家が少ない、街灯がない	警戒標識、路面標示等の設置済
33	北小学校	③市町村	市道1-4号線	天神橋から梅田方面	道幅が狭い、街灯が少ない	警戒標識、路面標示等の設置済
34	北小学校	②県	県道小俣桐生線	本町3丁目交差点から幸橋線	歩道・路側帯がない	歩道の設置・拡幅(対策予定)
35	境野小学校	③市町村	市道20082号線	境野町3丁目2133	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
36	境野小学校	③市町村	市道1-15号線	境野町4丁目860	車両速度が高い	警戒標識、路面標示等の設置済
37	境野小学校	③市町村	市道2-32号線	境野町3丁目2159	車両速度が高い	路面標示、外側線の引き直し済
38	境野小学校	③市町村	市道1-17号線	境野町6丁目1623	歩道・路側帯がない・狭い	対策未定
39	境野小学校	③市町村	市道1-15号線	境野町5丁目393	一灯点滅式の信号を普通の信号に代えてほしい	対策未定
40	広沢小学校	③市町村	市道30184・2-23号線	金子耳鼻科から八王子神社入り口まで	交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済
41	広沢小学校	③市町村	市道2-23号線	ウガワ鍼灸院から万酌亭まで	交通量が多い、車道が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅済
42	広沢小学校	③市町村	市道30455号線	加考歯科から広沢7丁目陸橋下	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い	ボランティア等による立ち番など対策済
43	広沢小学校	②県	県道桐生新田線	フジプランニングから50号までの道路の側道	住宅地の前が空き地になっている	通学路の変更(検討中)
44	広沢小学校	③市町村	市道30177号線	50号水沢石材の北東の側道	歩道・路側帯がない・狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済
45	広沢小学校	③市町村	市道30182号線	カワチ薬品広沢店横の道	車道が狭い、見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済
46	広沢小学校	③市町村	市道30335・30321号線	ローソン裏の道	車道が狭い、見通しが悪い	対策未定

平成28年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
47	梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	観音橋付近のT字路	車道が狭い、見通しが悪い	対策未定
48	梅田南小学校	③市町村	市道40106・40140号線	塩瀬橋付近から梅田飯店、清流広場方面へ向かう沿いの道	車道が狭い、夜間暗くて危険	路面標示、外側線の引き直し済
49	梅田南小学校	③市町村	市道40089・40088号線	学校前から栗生橋への道	車道が狭い、見通しが悪い、崖があり崩れそう で危険	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
50	梅田南小学校	③市町村	市道40171号線	猿石から桐生川ダムに向かう道	木の枝が茂っている	木の枝伐採済 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)
51	相生小学校	③市町村	市道1-43号線	相生眼科付近	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 見通しが悪い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)
52	相生小学校	③市町村	市道50051号線	忠霊塔～明治館	交通量が多い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列通行、 前後左右の安全確認)
53	相生小学校	①国	国道122号線	相生幼稚園T字路	交通量が多い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列通行、 前後左右の安全確認)
54	相生小学校	①国	国道122号線	あいおい自動車交差点	交通量が多い、車両速度が高い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列通行、 前後左右の安全確認)
55	相生小学校	③市町村	市道50277号線	酒匠星野～英進進学教室	桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りか ちになる	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
56	相生小学校	③市町村	市道50290号線	大善寺T字路	車道が狭い、見通しが悪い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済
57	相生小学校	①国	国道122号線	相生2丁目信号～ひるまめがね	交通量が多い、車両速度が高い	児童への注意喚起と交通安全指導の徹底(右側一列通行、 前後左右の安全確認)
58	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	星源付近道路	交通量が多い、車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導済
59	川内小学校	②県	県道川内堤線	ファミリーマート付近道路	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車両速度が高い、ガードレールがない	危険箇所であることを児童へ指導済
60	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	4丁目Y字路付近	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い 標識を無視して進入する車が多い	危険箇所であることを児童へ指導済 交通指導取締り等対策済
61	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	白滝神社から上道路	歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い ガードレールがない	危険箇所であることを児童へ指導済
62	川内小学校	②県	県道川内堤線	5丁目団地・郵便局付近	車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済
63	川内小学校	②県	県道川内堤線	山田集会所付近	車両速度が高い、白いラインが消えかかっている	危険箇所であることを児童へ指導済 横断歩道(補修)済
64	川内小学校	②県	県道川内堤線	5丁目団地・郵便局付近	車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導済 横断歩道(補修)済
65	川内小学校	③市町村	市道1-54号線	光画社付近	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 見通しが悪い、車両速度が高い	路面標示、外側線の引き直し済
66	川内小学校	②県	県道駒形大間々線	ミツバ寮前	交通量が多い、車両速度が高い	対策未定
67	桜木小学校	③市町村	市道1-42号線	しののめ信金交差点	交通量が多い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
68	桜木小学校	③市町村	市道1-42号線	ナインハーフ前交差点	交通量が多い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済

平成28年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
69	桜木小学校	③市町村	市道2-38号線	須田歯科医院前ガード下	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済 警戒標識、路面標示等の設置済
70	桜木小学校	③市町村	市道1-41号線	報身寺北東交差点	見通しが悪い、車両速度が高い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
71	桜木小学校	③市町村	市道50360号線	桜木小正門前	見通しが悪い、横断歩道に信号がない	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
72	桜木小学校	③市町村	市道50563号線	東武線踏切	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 見通しが悪い	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済 警戒標識、路面標示等の設置済
73	桜木小学校	③市町村	市道50362号線	桜木小プール横	横断歩道に信号がない	ボランティア等による立ち番など対策済 危険箇所であることを児童へ指導済
74	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	群大グランドから1町会に向かう道の歩道	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い、車両速度が高い、カーブが危険	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識含む)(対策済)
75	菱小学校	③市町村	小俣桐生線につながる道	住吉からサゲハシモータースへの坂道	歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い 坂道が危険	防護柵の設置(対策予定)
76	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	KUMON辺りの歩道	交通量が多い、車道が狭い 見通しが悪い、車両速度が高い	対策未定
77	菱小学校	③市町村	小俣桐生線につながる道	学校から泉龍院へ向かう道	車道が狭い、見通しが悪い 車道への草のはみ出し	歩道の設置・拡幅済
78	菱小学校	③市町村	小俣桐生線につながる道	高島商店前の通り	交通量が多い、車道が狭い、車両速度が高い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策済)
79	菱小学校	③市町村	小俣桐生線につながる道	桐陽台から下ったT字路辺りの歩道	交通量が多い、車両速度が高い	警戒標識、路面標示等の設置済
80	菱小学校	③市町村	小俣桐生線につながる道	カーブで見えにくい坂道	交通量が多い、見通しが悪い、車両速度が高い	警戒標識、路面標示等の設置(対策予定)
81	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	周藤酒店から旧今井ストア辺りの歩道	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い、見通しが悪い	対策未定
82	菱小学校	②県	県道小俣桐生線	石坂の床屋さんから学校までの歩道	交通量が多い、車道が狭い 見通しが悪い、車両速度が高い	対策未定
83	菱小学校	③市町村	市道1-4号線	かんのん保育園前の横断歩道	交通量が多い、見通しが悪い 車両速度が高い、横断歩道の位置が危険	通学路変更済
84	天沼小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	カスミスーパー角交差点	交通量が多い、公園前に横断者用信号がない	危険であることを児童に指導済
85	天沼小学校	③市町村	市道1-48号線	カスミスーパー～ローソン	交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い	危険であることを児童に指導済 横断歩道(補修)(対策予定)
86	天沼小学校	③市町村	市道50139号線	市営団地～岡登緑道(横断歩道)	交通量が多い、見通しが悪い 車両速度が高い	横断旗設置(対策済)
87	神明小学校	③市町村	市道	普門院前	外側線が薄い	路面標示、外側線の引き直し済
88	神明小学校	③市町村	市道30029号線	広沢町1丁目2681ミツバ別館角交差点西側	外側線が薄い	通学路の変更(対策予定) ボランティアによる立ち番など対策予定 路面標示、外側線の引き直し済
89	神明小学校	③市町村	市道	岸製作所～上人通り	側溝に蓋がない	歩道の設置・拡幅(対策予定)
90	神明小学校	③市町村	市道	広沢町2丁目3358丹羽商店前丁字路	見通しが悪い、停止線が薄い	対策未定

平成28年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R1.7.3現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
91	神明小学校	③市町村	市道	上人通り手押し信号北富士見橋方面	停止線が薄い	路面標示、外側線の引き直し済
92	神明小学校	③市町村	市道	広沢町1丁目2681ミツバ別館角交差点西	外側線が薄い	通学路の変更(対策予定) ボランティアによる立ち番など対策予定 路面標示、外側線の引き直し済
93	新里中央小学校	②県	(主)前橋桐生大間々線	小林の信号	交通量が多い	対策未定
94	新里中央小学校	③市町村	新里町南部幹線道路	新里南部幹線道路と市道の交差点	車両速度が高い	対策未定
95	新里中央小学校	②県	県道梨木香林線	新里支所入口～野の道路	交通量が多い、車道が狭い	対策未定
96	新里中央小学校	③市町村	市道2-108号線	小林～ミツバ向上の道路	交通量が多い、車道が狭い	対策未定
97	新里東小学校	③市町村	市道1-109号線	新川1999-1付近の上電踏切が道路より狭い	歩道・路側帯がない・狭い	対策未定
98	新里東小学校	②県	(主)前橋大間々桐生線	久保運送交差点から東	歩道がない・狭い	歩道の設置・拡幅(対策中)
99	新里北小学校	①国	国道353号線	上鶴ヶ谷オートサービスセヤから前橋方面へ行く歩道	歩道の幅が狭い	対策未定
100	新里北小学校	②県	県道梨木香林線	国道353号線とのT字路関の信号から南の歩道	歩道がないが、大型トラックが通る	対策未定
101	新里北小学校	①国	国道353号線	お食事処「大釜」付近	交通量が多い、横断歩道がない	対策未定
102	新里北小学校	②県	県道上神梅大胡線	板橋の信号から西側	歩道がない	歩道の設置・拡幅(対策中)