



境野小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



37 車道が狭い
 <対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し済



38 車両速度が高い
 <対策内容>
 歩道の設置・拡幅(対策未定)



41 交通量が多い
 <対策内容>
 対策未定



40 路上駐車をする車があり歩行の邪魔になっている
 <対策内容>
 対策未定



39 スクールゾーンの道路標識の塗装が剥げていて、認識しにくい
 <対策内容>
 対策未定



42 車両速度が高い
 <対策内容>
 対策未定



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000
 0 100 500 1000m