




天沼小学校 平成30年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



交通量が多い
 41
 見通しが悪い
 車両速度が高い
 <対策内容>
 横断旗設置(対策済)



40
 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 対策未定



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1 : 10,000

