

桜木小学校 平成30年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



35 交通量が多い
車両速度が高い

＜対策内容＞
危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



36 柵と柵の間に少し開いていて、水路に転落するおそれ有り

＜対策内容＞
トラロープを設置し進入禁止(対策済)



33 歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い
線路の柵が不十分

＜対策内容＞
柵・注意板設置(対策済)



34 車道が狭い
一時停止標示がなく、内輪差に巻き込まれるおそれあり

＜対策内容＞
車道分離標(ラバーボール)の設置(対策済)



32 見通しが悪い
車両速度が高い
児童の登校時刻とスクールゾーン規制時刻との相違

＜対策内容＞
危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



あさひ養護学校

凡 例
—— 小学校
—— 対策箇所
—— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

1:10,000

