資 料 編

市有施設一覧表

総務部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	総務課	庁舎・議事堂	S40、57	16, 978 m²

財政部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	財政課	旧養護学校	S44、46	2, 245 m²
2		旧昭和幼稚園	\$50	669 m ²
3		旧新宿保育園	\$43	414 m²

市民生活部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	市民生活課	本町一丁目集会所	S61	106 m ²
2		本町二丁目集会所	T11	128 m²
3		本町三丁目集会所	S46	156 m ²
4		本町四丁目集会所	S58	177 m ²
5		本町六丁目集会所	\$60	159 m²
6		第三区集会所	S54	229 m²
7		新一·三吉集会所	S54	134 m²
8		新二·小梅集会所	S43	407 m²
9		新三·琴平集会所	S45	135 m²
10		第五区集会所	\$33	244 m²
11		浜松町一丁目集会所	\$57	123 m²
12		浜松町二丁目集会所	H15	126 m²
13		東町集会所	\$50	80 m²
14		仲町一丁目集会所	H10	102 m ²
15		仲町二丁目集会所	S49	90 m²
16		ときわ集会所	S54	126 m²
17		仲町三丁目集会所	H06	102 m²
18		仲通り集会所	\$57	164 m²
19		諏訪町集会所	S54	95 m²
20		芳町西集会所	\$55	107 m²
21		東三丁目集会所	\$52	161 m ²
22		今泉町集会所	H05	121 m²
23		安楽土町集会所	H06	123 m ²
24		東五丁目集会所	\$31	90 m²
25		東六丁目集会所	\$59	107 m²
26		東七丁目集会所	S41、53	115 m²
27		宮前町集会所	\$60	182 m²
28		堤町集会所	S54	97 m²
29		白髭集会所	H09	166 m²
30		元宿·巴集会所	\$50	124 m²
31		第九区集会所	\$51	347 m²
32		宮本町第四町会集会所	S42	107 m²
33		北集会所	S26	239 m²
34		北第二集会所	S48	130 m²
35		天神町三丁目集会所	S55	136 m²
36		境野町殿林集会所	H01	100 m ²
37		境野町関根集会所	S49	176 m ²
38		境野町諏訪集会所	\$58	108 m²

市民生活部

No.	所管課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
39	市民生活課	境野町下小友集会所	S57	105 m²
40		境野町沼の上集会所	\$53	109 m²
41		境野町松宮集会所	S52	109 m²
42		境野町中通り集会所	S55	123 m²
43		境野町浜の京東集会所	S45	170 m²
44		境野町浜の京西集会所	H04	120 m²
45		広沢町一丁目集会所	S48	164 m ²
46		広沢町二丁目集会所	H03	133 m ²
47		岡の上団地集会所	S48	112 m²
48		広沢町三丁目集会所	S53	127 m ²
49		広沢町四丁目集会所	H04	129 m ²
50		広沢町五丁目集会所	S50	547 m ²
51		広沢町五丁目榎集会所	S56	130 m ²
52		広沢町五丁目サウスパーク集会所	H17	137 m ²
53		広沢町六丁目集会所	S51	127 m ²
54		広沢町間ノ島第一町会集会所	S54	120 m ²
55		梅田町一丁目集会所	H08	130 m ²
56		梅田町二丁目集会所	S55	107 m ²
57		梅田町三丁目集会所	S56	80 m²
58		二渡集会所	S49	104 m ²
59		皆沢集会所	S45	41 m ²
60		馬立集会所	S47	70 m²
61		相生町二丁目集会所	S57	129 m²
62		相生町三丁目集会所	H06	164 m ²
63		天沼会館	S47	176 m²
64		小倉会館	S42	223 m ²
65		鷹ノ巣集会所	S51	127 m ²
66		川内町三丁目集会所	H11	133 m ²
67		川内町四丁目集会所	S52	116 m²
68		山田集会所	S51	338 m²
69		川内町五丁目第二集会所	\$35	140 m ²
70		勇進会館	\$43	199 m ²
71		名久木集会所	S49	80 m²
72		菱町一丁目集会所	S48	128 m²
73		菱町二丁目集会所	\$59	116 m ²
74		菱町二丁目第二集会所	\$62	132 m ²
75		菱町三丁目集会所	S52	122 m²
76		山の越集会所	\$62	50 m ²
77		菱町四丁目集会所	H05	131 m ²
78		上菱集会所	\$38	80 m ²
79		引田集会所	S46	86 m²
80		塩の瀬集会所	\$49	64 m ²
81		祖父ヶ入集会所	\$40	70 m²
82		相生町一丁目集会所	\$48	196 m ²
83		第十八区第二集会所	\$56	97 m ²
84		相生町一丁目第四町会集会所	H02	124 m ²
85		桐生市民活動推進センター 【桐生駅構内】		200 m ²
86		消費生活センター 【保健福祉会館内】	H08	71 m ²

市民生活部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建 築 年 度	延床面積
87	市民生活課	旧北幼稚園	S47	769 m²
88	市民課	斎場	S57	4, 056 m²
89	環境課	後沢浄水場	H05	65 m²
90	清掃センター	清掃センター	H05	24, 878 m²
91		清掃管理事務所	H09	1, 737 m ²
92		蕪町会館	S52	444 m²
93		公衆トイレ 【市内32箇所】		—— m²

保健福祉部

No.	所 管 課	管 理 施 設		建築年度	延床面積
1	長寿支援課	美原長寿センター		H04	1, 191 m ²
2		川内長寿センター		H07	1, 285 m²
3		境野町寿センター		H08	1, 290 m²
4		東長寿センター		H11	1, 281 m²
5		広沢老人憩いの家		S56	528 m²
6		ふれあいホーム		S46	552 m²
7		シルバー人材センター		S55	579 m²
8		新里福祉センター		H07	2, 246 m²
9		黒保根老人休養センター		S52	415 m²
10		旧養護老人ホーム松立寮		S26	3, 094 m²
11	福祉課	総合福祉センター	【旧南中学校】	S62	5, 794 m²
12		新里町福祉作業所		S52	573 m²
13	子育て支援課	相生保育園		S49、H05	1, 085 m²
14		広沢南部保育園		S41	367 m²
15		みつぼり保育園		S53	853 m ²
16		黒保根保育園		S55	573 m ²
17		子育て支援センター	【保健福祉会館内】	H06	652 m ²
18		若葉クラブ	【東小学校内】	S44	67 m ²
19		かがやき放課後クラブ	【西小学校内】	S46	171 m²
20		くすのき保育クラブ	【専用施設】	H24	200 m²
21		北小っ子放課後クラブ	【北小学校内】	\$43	174 m²
22		昭和っ子クラブ	【昭和小学校内】	S51	64 m²
23		四ツ葉第1・2クラブ	【境野小学校内】	S42	132 m²
24		第1・2広沢なかよしクラブ	【広沢小学校内】	\$48	128 m²
25		清流クラブ	【梅田南小学校内】	\$53	87 m²
26		あおぞら・えのきクラブ	【相生小学校内】	\$43	65 m²
27		ニューたんぽぽクラブ	【川内小学校内】	S44	132 m²
28		さくらクラブ	【桜木小学校内】	S49	110 m²
29		菱の実クラブ	【菱小学校内】	\$46	120 m²
30		第1・2・3あまぬまクラブ	【旧天沼幼稚園】	\$48	729 m²
31		のびのび・のびっ子クラブ	【神明小学校内】	S54	128 m ²
32		第1・2新里中央小学校放課後児童クラブ	【専用施設】	H19	189 m ²
33		第1・2新里東小学校放課後児童クラブ	【専用施設】	H19	189 m ²
34		新里北小学校放課後児童クラブ	【新里北小学校内】	S57	61 m ²
35		黒保根学童クラブ	【黒保根小学校内】	S47	35 m ²
36	健康づくり課	保健福祉会館		H06	7, 375 m²
37		新里町保健文化センター		S63	522 m ²
38		黒保根町保健センター		H09	695 m ²

産業経済部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	産業政策課	勤労福祉会館	S57	1, 337 m ²
2		工場アパート	H10	1, 704 m ²
3		職業訓練センター	H06	1, 082 m²
4		旧発明センター	S38、39	1, 775 m²
5	観光交流課	桐生観光物産館わたらせ 【桐生駅構内】	H20	147 m²
6		観光駐車場	H21	0 m²
7	農業振興課	地方卸売市場	S48	18, 866 m ²
8	林業振興課	梅田ふるさとセンター	H05	621 m ²
9		桐生広域林業会館	H08	242 m²

都市整備部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	土木課	広沢資材置場	H09	312 m ²
2	公園緑地課	桐生自然観察の森	S63	600 m ²
3		桐生が岡遊園地	S46	822 m ²
4		桐生が岡動物園	T04、S42、44、50、52	573 m ²
5		都市公園 【市内74箇所】		—— m [‡]
6	建築住宅課	岡城団地 【2棟】	S56	1, 640 m²
7		本町三丁目団地 【1棟】	S45	2, 860 m²
8		本町六丁目団地 【1棟】	H16	1, 965 m ²
9		織姫団地 【2棟】	S62, 63	7, 852 m²
10		錦町三丁目団地 【1棟】	S50	6, 660 m²
11		浜松町一丁目団地 【1棟】	S48	2, 732 m²
12		新川団地 【2棟】	S54、60	2, 547 m²
13		仲町三丁目団地 【2棟】	H13	734 m ²
14		東一丁目団地 【2棟】	S44、45	7, 041 m²
15		東三丁目団地 【2棟】	S49	12, 506 m²
16		東堤町A団地 【2棟】	S53、54	1, 656 m ²
17		東堤町B団地 【2棟】	H01、02	2, 206 m²
18		西堤町団地 【木造平屋10戸、2棟】	S29、30	953 m ²
19		元宿町B団地 【木造平屋3戸】	S24	92 m²
20		元宿町C団地 【木造平屋6戸】	\$30	92 m
21		宮本町団地 【木造平屋8戸】	S24	323 m²
22		天神町A団地 【木造平屋10戸】	S24	324 m²
23		天神町B団地 【木造平屋3戸、1棟】	S28	455 m ²
24		三ツ堀団地 【3棟】	S48、53、54	12, 612 m²
25		松宮団地 【2棟】	H03、04	1, 244 m ²
26		広沢町一丁目団地 【木造平屋18戸】	S23~33	987 m²
27		広沢町二丁目団地 【2棟】	S61, 62	3, 323 m²
28		下住宅団地 【3棟】	S61, 62	1, 392 m²
29		広沢町四丁目団地 【6棟】	S43、44	757 m ²
30		広沢町五丁目団地 【木造平屋10戸】	\$35	281 m²
31		広沢町六丁目団地 【15棟】	\$39, 41, 42, 43, 46	2, 585 m ²
32		梅林団地 【木造平屋4戸】	\$28	130 m²
33		間ノ島団地 【11棟】	H06∼13	29, 375 m ²
34		梅田町一丁目団地 【2棟】	H04、05	1, 775 m ²
35		二本松団地 【4棟】	\$49	6, 423 m²
36		渡良瀬団地 【26棟】	S54~56、58~60	28, 108 m²

都市整備部

No.	所 管 課	管 玛	里施 設	建築年度	延床面積
37	建築住宅課	相生町五丁目団地	【2棟】	H21	8, 806 m²
38		川内町一丁目A団地	【木造平屋8戸】	S35	288 m²
39		川内町一丁目B団地	【6棟】	S39、47	781 m ²
40		川内町三丁目B団地	【木造平屋2戸】	\$37	63 m ²
41		川内五丁目団地	【25棟】	S44~47	6, 875 m²
42		菱町黒川団地	【木造平屋30戸】	\$37	1, 241 m²
43		上菱団地	【21棟】	S41、43、44、47	2, 961 m ²
44		相生町一丁目団地	【木造平屋6戸】	\$39	323 m ²
45		足仲団地	【37棟】	\$39 ~4 3	7, 973 m ²
46		特定賃貸住宅(天神町三丁目)	【1棟】	S55	1, 524 m ²
47		駅南ハイツ	【1棟】	H02	2, 343 m ²
48		梅田ハイツ	【4棟】	Н08	3, 523 m²
49		新宿ハイツ	【1棟】	H10	1, 725 m²
50		水沼団地	【木造平屋7戸、1棟】	S46、49	309 m ²
51		本宿団地	【4棟】	S47、49	310 m²
52		上野団地	【5棟】	S50、51	474 m ²
53		柏山団地	【2棟】	S52	289 m²
54		前田原定住促進住宅	【木造2階5戸】	Н08	523 m ²
55		柏山定住促進住宅	【木造2階4戸】	H12	417 m ²

新里支所

No.	所 管 課	管理施設	建 築 年 度	延床面積
1	市民生活課	新里総合センター	H21	3, 597 m²
2		新里町隣保館 【新里町保健文化センター内】	\$63	252 m²
3		赤城地区集会所	\$57	124 m ²
4		関地区農業集落センター	S56	145 m ²
5		大久保地区農業集落センター	S54	194 m²
6		奥沢地区集会所	S56	134 m²
7		芝地区農業集落センター	\$58	125 m²
8		高縄地区構造改善センター	H03	128 m²
9		後閑地区集会所	S55	99 m²
10		町組地区構造改善センター	S62	179 m²
11		元町地区農業集落センター	S57	132 m²
12		小林地区集会所	S55	103 m²
13		武井天笠地区構造改善センター	H05	99 m²
14		下武井地区集会所	S55	117 m²
15		野地区農業集落センター	S54	81 m²
16		東部地区集会所	\$60	132 m²
17		天神地区集会所	S54	269 m²
18		元宿地区集会所	S56	96 m²
19		板橋住民センター	S59	142 m²
20		板橋区民会館	\$58	132 m²
21		高泉住民センター	S61	107 m²
22		上鶴ヶ谷住民センター	S57	124 m²
23		下鶴ヶ谷集会所	S56	86 m²
24		山上下鶴ヶ谷公民館	H03	146 m²
25		山上天笠住民センター	\$58	88 m²
26		中島住民センター	\$57	166 m ²

新里支所

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
27	市民生活課	上武井住民センター	S57	108 m ²
28		広間地住民センター	S60	132 m ²
29		八幡住民センター	S61	198 m²
30		新宮住民センター	H03	217 m²
31		鏑木集会所	S54	98 m ²
32		熊野集会所	S57	167 m ²
33		藤生沢集会所	S53	134 m ²
34	地域振興整備課	新里温水プール	H10	7, 352 m²
35		農村女性の家	S58	242 m²
36		農産物等直売所	H05	122 m²
37		十三塚排水処理施設	H03	182 m²
38		関·大久保排水処理施設	H06	272 m²
39		山上排水処理施設	H12	548 m²
40		新里南部排水処理施設	H15	421 m²
41		関·大久保地区第一ポンプ場	H06	18 m²
42		山上地区第一ポンプ場	H12	28 m²
43		資材置場	H16	169 m ²

黒保根支所

黒保根支所					
No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積	
1	市民生活課	黒保根支所	S58	1, 414 m ²	
2		黒保根高齢者生活支援施設	H18	444 m ²	
3		八木原集会所	S52	100 m ²	
4		栗門集会所	S57	60 m ²	
5		涌丸集会所	H01	100 m ²	
6		栗生・鷲の手集会所	S61	60 m ²	
7		上田沢集会所	H12	170 m ²	
8		田沢中集会所	S56	77 m ²	
9		古谷集会所	S57	69 m ²	
10		清水集会所	H15	145 m ²	
11		鹿角集会所	H14	84 m ²	
12		高楢集会所	S56	60 m²	
13		楡沢集会所	S56	60 m²	
14		下田沢集会所	H13	200 m²	
15		柏山上集会所	S55	77 m²	
16		出合原集会所	H13	137 m²	
17		前田原集会所	H08	139 m²	
18		津久瀬集会所	S53	132 m²	
19		川口集会所	S55	77 m²	
20		城集会所	S55	86 m²	
21		宿廻集会所	H11	185 m²	
22		旧楡沢分校	S38	503 m ²	
23		農業協同組合 【建物一部を農協へ貸出】	S49	690 m ²	
24		旧涌丸集会所	S63 寄付	99 m²	
25		旧出会原集会所	H13	58 m ²	
26		田沢倉庫	S61 寄付	380 m²	
27		水沼歯科診療所	S50	164 m ²	
28		水沼診療所	S49	288 m²	

黒保根支所

No.	所 管 課	管 理 施 設		建築年度	延床面積
29	市民生活課	土蔵 (倉)			40 m²
30	地域振興整備課	山村開発センター	【黒保根支所内】	S58	602 m ²
31		交流促進センター		H07	497 m²
32		利平茶屋森林公園		S60	651 m ²
33		花見ヶ原森林公園		S55	854 m²
34		ふるさと探訪ふれあい館		S49	273 m ²
35		水源の森		H12	22 m²
36		農産物直売所やまびこ		S61、H03	369 m²
37		道の駅「くろほね・やまびこ」トイレ		H09	33 m ²
38		駅トイレ		H16	33 m ²
39		黒保根浄水場	黒保根簡易水道】	\$56	105 m²
40		田沢浄水場	黒保根簡易水道】	S54	39 m ²
41		古谷小水道滅菌施設	黒保根簡易水道】	S52	28 m²
42		高楢小水道滅菌施設	黒保根簡易水道】	S52	20 m²

消防本部

No.	所 管 課	管 理 施 設		建 築 年 度	延床面積
1	消防総務課	消防本部	【桐生消防署】	H02	3, 527 m²
2		桐生消防署東分署		\$43	601 m²
3		桐生消防署南分署		\$62	583 m²
4		桐生みどり消防署		H20	1, 462 m²
5		桐生みどり消防署大間々新里分署		\$51	315 m²
6		桐生みどり消防署黒保根東分署		\$51	223 m²
7		第1分団		S45	140 m²
8		第2分団		\$48	100 m ²
9		第3分団		S46	134 m²
10		第4分団		H04	110 m²
11		第5分団		\$50	103 m ²
12		第6分団		\$49	175 m ²
13		第7分団		\$54	208 m²
14		第8分団		\$51	86 m²
15		第9分団		\$53	91 m²
16		第10分団		\$58	91 m²
17		第11分団		H01	82 m²
18		第12分団		\$52	91 m²
19		第13分団		\$49	166 m ²
20		第14分団		\$57	114 m²
21		第15分団		\$55	93 m ²
22		第16分団		S54	114 m²
23		第17分団		H03	115 m²
24		第18分団		\$56	206 m²
25		新里第1分団		H23	86 m²
26		新里第2分団		S54	58 m²
27		新里第3分団		S49	57 m²
28		新里第4分団		S61	61 m ²
29		黒保根第1分団		S50、57	109 m²
30		黒保根第2分団		S61	133 m²
31		黒保根第3分団		H05、13	110 m ²

消防本部

	No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
Ī	32	消防総務課	黒保根第4分団	H11	184 m ²

水道局

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	総務課	水道山記念館	S40	168 m²
2	浄水課	元宿浄水場	S47、51	5, 672 m²
3		上菱浄水場	S44	1, 637 m ²
4	水質センター	水質センター	H05	652 m²
5	下水道課	一本木会館	S62	663 m ²
6	境野水処理センター	境野水処理センター	S42、50、55	
7		浜の京汚水中継ポンプ場	S54	
8		細田汚水第1中継ポンプ場	H11	
9		細田汚水第2中継ポンプ場	H14	
10		細田汚水第3中継ポンプ場	S58	
11		菱汚水中継ポンプ場	S58	
12		丸山汚水中継ポンプ場	S46	
13		相生第1中継ポンプ場	H09	39, 275 m ²
14		相生第2中継ポンプ場	H16	
15		浸出水処理施設	H05	
16		渡良瀬団地汚水処理場	S48	
17		熊ノ林汚水処理場	S55	
18		間々通住宅団地汚水処理場	S57	
19		相生三丁目汚水処理場	H12	
20		新堀住宅団地汚水処理場	H07	

教育委員会管理部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	総務課	東小学校	S44、45	9, 370 m²
2		西小学校	S46、47、H18	8, 540 m²
3		南小学校	S52、H23、24	6, 034 m²
4		北小学校	S43、44、45	9, 588 m²
5		旧昭和小学校	S51	6, 241 m ²
6		境野小学校	S42、49	7, 953 m ²
7		広沢小学校	S48	8, 810 m²
8		梅田南小学校	S39、53、55	4, 635 m²
9		相生小学校	\$43, 50, 54, 55	8, 412 m²
10		川内小学校【旧川内南小学校】	\$38, 44, 47, 52	7, 106 m ²
11		桜木小学校	S42、49、H03	6, 687 m²
12		菱小学校	S41、46、50	7, 697 m²
13		天沼小学校	S48、54	7, 884 m ²
14		神明小学校	S54	8, 522 m²
15		新里中央小学校	S51、58、60	5, 078 m²
16		新里東小学校	S49、56、59	5, 889 m²
17		新里北小学校	S57, 61	3, 778 m²
18		黒保根小学校	S47、48	4, 074 m ²
19		中央中学校 【旧昭和中学校】	H01	7, 828 m²
20		清流中学校【旧東中学校】	S61、H05、20	8, 632 m²
21		境野中学校	S54、H04	7, 995 m²

教育委員会管理部

No.	所管課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
22	総務課	広沢中学校	S57、H06	8, 007 m²
23		梅田中学校	S59、60、H12	4, 953 m ²
24		相生中学校	\$49, 58, 59	10, 829 m²
25		川内中学校	S55、H08	8, 343 m²
26		桜木中学校	\$37, 52, 62, H01	8, 738 m²
27		新里中学校	S54	5, 417 m²
28		黒保根中学校	S54、55	3, 794 m ²
29		特別支援学校 【旧菱中学校】	S59	4, 744 m²
30		東幼稚園	S46	681 m ²
31		西幼稚園	S55	1, 093 m²
32		境野幼稚園	S46	929 m²
33		広沢幼稚園	S56	978 m²
34		相生幼稚園	S52	924 m²
35		川内南幼稚園	\$48, 50	678 m²
36		桜木幼稚園	S47	934 m ²
37		商業高等学校	\$38, 44, 45, 46, 53	16, 007 m ²
38	生涯学習課	市民文化会館	H08	18, 215 m ²
39		中央公民館	S54	5, 703 m²
40		東公民館	S55	741 m ²
41		西公民館	S06、H06	1, 402 m²
42		西公民館分館 【旧西中学校】	\$37, 40, 56	7, 488 m²
43		南公民館	H02	766 m²
44		南公民館体育館 【旧南中学校体育館】	H09	1, 655 m²
45		北公民館	S53	730 m ²
46		北公民館体育館	S55	2, 561 m²
47		昭和公民館	H05	785 m²
48		境野公民館	S47	753 m²
49		広沢公民館	H09	885 m²
50		梅田公民館	S47、H09	601 m ²
51		相生公民館	S56	909 m²
52		川内公民館	S49	602 m ²
53		川内公民館体育館 【旧川内北小学校体育館】	S49	794 m ²
54		桜木公民館	S58	855 m ²
55		菱公民館	S62	873 m ²
56		菱公民館体育館	H04	536 m²
57		桜木西公民館	H11	785 m²
58		新里公民館(コミュニティー施設) 【新里総合センター内】	H21	1, 266 m ²
59		新里郷土文化保全伝習館	H06	308 m²
60		新里社会体育館	H03	4, 073 m²
61		新里総合グラウンド	S48	134 m²
62		新里補助グラウンド	S56	0 m²
63		新里赤城運動広場	H03	0 m²
64		新里西グラウンド	S62	104 m²
65		新里庭球コート	\$58	78 m²
66		新里弓道場	\$60	
67		新里サッカー場	H15	0 m²
68		新里剣道場	\$56	442 m²
69		新里卓球場	H14	247 m ²

教育委員会管理部


No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
70	生涯学習課	新里十三塚集会所	S52	166 m ²
71		新里久保井集会所	S53	166 m²
72		黒保根公民館 【黒保根支所内】	S58	217 m²
73		黒保根歴史民俗資料館	S63	579 m ²
74		黒保根社会体育館	S54	970 m²
75		黒保根運動公園	H02	16 2
76		黒保根庭球コート	H02	16 m ²
77	スポーツ体育課	桐生市民体育館	S44	5, 349 m²
78		桐生球場	S44	7, 163 m²
79		桐生球場附属球場A·B	S44	0 m²
80		桐生球場附属球場 C·D	S51	0 m²
81		桐生市民プール	S48、H04	2, 664 m²
82		陸上競技場	S38	1, 547 m ²
83		元宿庭球コート	S29	0 m²
84		相生庭球コート	S51、H04	157 m ²
85		相川庭球コート	S55	6 m²
86		相撲道場	H02	390 m²
87		桐生弓道場	H01	614 m²
88		ユーユー広場	S43	583 m²
89		桐生スケートセンター	S39	2, 936 m²
90		桐生境野球場	S51	71 m ²
91		旧北中学校	S53	7, 393 m²
92	文化財保護課	文化財保護課分室 【旧川内北小学校】	S40、46、49	2, 833 m²
93		桐生市近代化遺産絹撚記念館	T11	413 m ²
94		桐生明治館	M11	511 m²
95		有鄰館	S31	2, 299 m²
96		新里郷土資料館	S57	325 m²
97	図書館	図書館 【中央公民館内】	S54	2, 623 m²
98		新里図書館 【新里総合センター内】	H21	1, 270 m²
99	共同調理場	中央共同調理場	S44、45	4, 009 m²
100		新里共同調理場	H12	1, 422 m²
101		黒保根共同調理場	H05	264 m²

教育委員会教育部

No.	所 管 課	管 理 施 設	建築年度	延床面積
1	学校教育課	教育研究所	S45	559 m²
2	青少年課	青年の家	\$50	1, 570 m²
3		青年の家体育館	\$50	2, 617 m²
4		野外活動センター	H04	1, 783 m²

用途別施設面積一覧

1	市庁舎 (3.0%)	21, 989	m³
2	消防施設(1.3%)	9, 728	m ^²
3	集会施設 (2.7%)	19, 496	m³
4	保健・福祉施設(3.5%)	25, 472	m³
5	子育て支援施設(1.7%)	12, 528	m³
6	産業振興・観光施設(3.6%)	26, 795	m³
7	学校教育施設 (31.0%)	227, 839	m³
8	文化・社会教育施設(9.0%)	66, 253	m ^²
9	スポーツ施設(4.7%)	34, 897	m ^²
10	市営住宅 (24.8%)	182, 285	m²
11)	公園・緑地(0.5%)	3, 523	m ^²
12	プラント施設(10.3%)	75, 577	m²
13)	未使用施設 (3.2%)	23, 261	m³
14)	その他 (0.7%)	5, 461	m³



耐震改修促進法に基づく特定建築物一覧表

耐震改修 促進法	用途	※1 指導・助言対象となる 特定建築物の規模要件	※2 指示対象となる 特定建築物の規模要件
	学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、 聾学校もしくは養護学校	階数2以上かつ1,000㎡以上 *屋内運動場の面積を含む	1,500㎡以上 *屋内運動場の面積を含む
	上記以外の学校	階数3以上かつ1,000㎡以上	
•	体育館 (一般公共の用に供されるもの)	階数1以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
•	ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
	病院、診療所	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
•	劇場、観覧場、映画館、演芸場	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
	集会場、公会堂	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
ľ	展示場	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
ľ	卸売市場	階数3以上かつ1,000㎡以上	
•	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
ľ	ホテル、旅館	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
	賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿	階数3以上かつ1,000㎡以上	
	事務所	階数3以上かつ1,000㎡以上	
第6条第1号	老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホーム その他これらに類するもの	階数2以上かつ1,000㎡以上	2, 000㎡以上
	老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター その他これらに類するもの	階数2以上かつ1,000㎡以上	2, 000㎡以上
	幼稚園、保育所	階数2以上かつ500㎡以上	750㎡以上
	博物館、美術館、図書館	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
•	遊技場	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
•	公衆浴場	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
	飲食店、キャパレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール その他これらに類するもの	階数3以上かつ1,000㎡以上	2, 000㎡以上
	理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行 その他これらに類するサービス業を営む店舗	階数3以上かつ1,000㎡以上	2, 000㎡以上
ľ	工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く)	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
	車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で 旅客の乗降又は待合の用に供するもの	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
ŀ	自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設	階数3以上かつ1,000㎡以上	2,000㎡以上
ŀ	郵便局、保健所、税務署その他のこれらに類する公益上必要な建築物		2,000㎡以上
第6条第2号	危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	法令で定める数量以上の危険物 を貯蔵、処理する全ての建築物	500 m²
第6条第3号	地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都 道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物		

※1 指導・助言対象となる特定建築物

1,000m³以上等のすべての特定建築物の所有者に耐震診断と耐震改修の実施状況、相談事項を報告する「特定建築物ハザード申告〈仮称〉」の提出を文書で要請する。 申告内容をもとに、耐震性が不足するおそれのある場合には、耐震化を困難とする事柄の解決に向けて、補助制度等の情報提供を行っていく。

※2 指示対象となる特定建築物

2,000㎡以上等の一定規模以上の特定建築物の所有者を対象に、正当な理由が無く耐震診断や耐震改修が行われない場合、所有者に施策の意図を説明し、耐震改修 促進の実施を指示する。実施期限までに耐震診断や耐震改修が行われない場合は、市広報紙や市ホームページ等において公表することを検討し、耐震性が不足する 恐れについて市民や利用する人に、震災時の身近な危険性に関して注意を促す。

市有特定建築物の耐震化率

平成24年度末現在

		対象施設数(棟)	耐震基準を満たす 施設数(棟)	耐震化率
① 一般公共建	≧築物	23	11	47. 83 %
② 老人福祉施	記設	2	2	100.00 %
③ 体育館		4	1	25. 00 %
④ 幼稚園・保	?育園	10	7	70.00 %
小学校·中 ⑤ 特別支援学 商業高等学	校	122	122	100.00 %
⑥ 市営住宅		61	44	72. 13 %
合	計	222	187	84. 23 %

⁽注) 特定建築物ではあるが、現在使用していない施設(資18ページ表⑦参照)は対象施設数に含めない。

市有特定建築物一覧

1) .	一般公	共建築物【階数3以上かつ1,000㎡以上]			
施設	棟	管理 施設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考
1	1	市庁舎【本館】	\$40	RC造4階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要	
'	2	市庁舎【新館】	S57	SRC造7階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要	
2	3	清掃センター【粗大ごみ処理棟】	H05	S造3階	新耐震基準	
	4	清掃センター【ごみ焼却棟】	H05	RC造5階	新耐震基準	
	5	総合福祉センター【南校舎】	S62	S造4階	新耐震基準	
3	6	総合福祉センター【北校舎】	S62	S造4階	新耐震基準	旧南中学校
	7	総合福祉センター【連絡廊下】	S62	S造4階	新耐震基準	IIIII T T IX
	8	南公民館体育館	H09	RC造2階	新耐震基準	
4	9	保健福祉会館	H06	RC造6階	新耐震基準	
5	10	勤労福祉会館	S57	RC造3階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	
6	11	地場産業振興センター	S61	RC造4階	新耐震基準	
7	12	公設地方卸売市場【管理棟】	\$47, 48	RC造4階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	
,	13	公設地方卸売市場【厚生棟】	S49	RC造2階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	
8	14	新里総合センター	H21	S造3階	新耐震基準	
9	15	消防庁舎	H01	RC造4階	新耐震基準	
10	16	市民文化会館	H08	SRC造4階	新耐震基準	
11	17	中央公民館	S54	RC造4階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要	
	18	西公民館分館【A棟】	S37	RC造3階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	
12	19	西公民館分館【B棟】	S56	S造4階	耐震診断未実施	旧西中学校
	20	西公民館分館【屋内運動場】	S41	S造2階	耐震診断未実施	
	21	文化財保護課分室【A棟】	S46	RC造3階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	
13	22	文化財保護課分室【B棟】	\$40	RC造2階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	旧川内北小学校
	23	川内公民館体育館	S49	RC造2階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要	

2 :	② 老人福祉施設【階数2以上かつ1,000㎡以上】							
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考		
1	1	美原長寿センター	H04	RC造2階	新耐震基準			
2	2	東長寿センター	H10	RC造2階	新耐震基準			

3 1	③ 体育館【階数1以上かつ1,000㎡以上】								
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考			
1	1	市民体育館	S44	RC·S造2階	耐震診断未実施				
2	2	北体育館	S55	RC·S造2階	耐震診断未実施				
3	3	新里社会体育館	H01	S造2階	新耐震基準				
4	4	青年の家体育館	S49	RC造2階	耐震診断未実施				

4:	④ 幼稚園・保育園【階数2以上かつ500㎡以上】							
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考		
1	1	東幼稚園	S46	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要			
2	2	西幼稚園	S55	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしているが非構造部の補強が必要			
3	3	境野幼稚園	S46	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしているが非構造部の補強が必要			
4	4	広沢幼稚園	H56	RC造2階	新耐震基準			
5	5	相生幼稚園	S52	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしているが非構造部の補強が必要			
6	6	桜木幼稚園	S47	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要			
7	7	相生保育園	H05	S造2階	新耐震基準			
8	8	旧元宿保育園	H03	S造2階	新耐震基準	施設を民間へ貸与		
9	9	旧おおぞら保育園	S52	RC造2階	第1次診断の結果、基準を満たしている	施設を民間へ貸与		
10	10	旧梅田保育園	S51	RC造2階	耐震診断未実施	施設を民間へ貸与		

⑤ /	小学校·	・中学校・養護学校【階数2以上かつ1,00	00㎡以上】、	高等学校【	【階数3以上かつ1,000㎡以上】	
施設	棟	管理 施設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考
	1	東小学校【A棟】	S45	RC造3階	耐震改修済【H15】	
	2	東小学校【B棟】	\$45	RC造3階	耐震改修済【H15】	
1	3	東小学校【C棟】	S44	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	4	東小学校【渡廊下】	S45	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	5	東小学校【屋内運動場】	\$45	RC造2階	耐震改修済【H15】	
	6	西小学校【A棟】	\$46	RC造3階	耐震改修済【H18】	
	7	西小学校【B棟】	S47	RC造3階	耐震改修済【H18】	
2	8	西小学校【C棟】	H18	S造3階	新耐震基準	
-	9	西小学校【D棟】	S47	RC造3階	耐震改修済【H18】	
•	10	西小学校【屋内運動場】	S47	RC造2階	耐震改修済【H18】	
	11	南小学校【多目的教室棟】	H24	S造3階	新耐震基準	
	12	南小学校【B棟】	S52	RC造3階	耐震改修済【H23】	-
3	13	南小学校【C棟】	S52	RC造3階	耐震改修済【H23】	- H23年度にA棟解体済
	14	南小学校【連絡廊下】	H23	S造2階	新耐震基準	<u>-</u>
	15	————————————————————— 南小学校【屋内運動場】	S52	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	-
	16	北小学校【A棟】	\$43	RC造3階	耐震改修済【H23】	
	17	北小学校【B棟】	S44	RC造3階	耐震改修済 [H23]	
4	18	 北小学校【C棟】	\$45	RC造3階	耐震改修済【H23】	
-	19	北小学校【連絡廊下】	\$45	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	20	北小学校【屋内運動場】	\$45	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H23】	
	21	旧昭和小学校【A棟】	S51	RC造3階	耐震改修済【H19】	
	22	旧昭和小学校【B棟】	S51	RC造3階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H19】	
	23	旧昭和小学校【C棟】	S51	RC造3階	耐震改修済【H19】	
5	24	旧昭和小学校【D棟】	S51	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
-	25	旧昭和小学校【渡廊下1】	S51	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	26	旧昭和小学校【渡廊下2】	S51	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	27	旧昭和小学校【屋内運動場】	S51	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	28	境野小学校【A棟】	S42	RC造3階	耐震改修済【H14】	
6	29	境野小学校【B棟】	\$49	RC造3階	耐震改修済【H14】	
-	30	境野小学校【屋内運動場】	S49	RC造2階	耐震改修済【H14】	
	31	広沢小学校【A棟】	\$48	RC造3階	耐震改修済【H20】	
-	32	広沢小学校【B棟】	\$48	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
7	33	広沢小学校【C棟】	\$48	RC造3階	耐震改修済【H20】	
-	34	広沢小学校【D棟】	\$48	RC造3階	耐震改修済【H20】	
	35	広沢小学校【屋内運動場】	\$48	RC造2階	耐震改修済 [H20]	
	36	梅田南小学校【A棟】	\$39	RC造3階	耐震改修済【H20】	
8	37	梅田南小学校【B棟】	\$53, 54	RC造3階	耐震改修済 [H20]	
	38	梅田南小学校【屋内運動場】	\$53	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H20】	
	39	相生小学校【A棟】	\$54	RC造3階	耐震改修済 [H21]	
	40	相生小学校【B棟】	\$43	RC造3階	耐震改修済【H21】	
9	41	相生小学校【C棟】	\$55	RC造3階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H21】	
	42	相生小学校【屋内運動場】	\$50	S造2階	耐震改修済 [H21]	
	43	川内小学校【A棟】	S44, 47	RC造3階	耐震改修済 [H21]	
	44	川内小学校【B棟】	\$38	RC造2階	耐震改修済 [H21]	
	45	川内小学校【C棟】	\$52	RC造3階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H21】	川内南・川内北が統合
10	46	川内小学校【D棟】	S52	RC造3階	耐震改修済 [H21]	川内南・川内北が統合 【H22年度】
	47	川内小学校【連絡廊下】	\$52	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	-
	48	川内小学校【屋内運動場】	S49	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H21】	-
	49	桜木小学校【A棟】	\$49	RC造3階	耐震改修済 [H22]	
	50	桜木小学校【B棟】	\$42	RC造3階	耐震改修済 [H22]	
11	51	桜木小学校【C棟】	H03	RC造3階	新耐震基準	
	52	桜木小学校【屋内運動場】	H03	RC造2階	新耐震基準	
	J.L	以作的工人【生的建划物】	1100	いく足と旧	7月周月及全干	

5 /	小学校	·中学校·養護学校【階数2以上かつ1,00	00㎡以上】、	高等学校【	【階数3以上かつ1,000㎡以上】	
施設	棟	管理施設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考
	53	菱小学校【A棟】	\$50	RC造3階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H19】	
	54	菱小学校【B棟】	\$50	RC造3階	耐震改修済【H19】	
12	55	菱小学校【C棟】	S41	RC造3階	耐震改修済【H19】	
Ì	56	菱小学校【屋内運動場】	S46	RC造2階	耐震改修済【H19】	
	57	天沼小学校【A棟】	\$48	RC造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
•	58	天沼小学校【B棟】	S48	RC造3階	耐震改修済【H22】	
Ì	59	天沼小学校【C棟】	S48	RC造3階	耐震改修済【H22】	
13	60	天沼小学校【D棟】	S54	RC造3階	耐震改修済【H22】	
	61	天沼小学校【連絡廊下】	\$48	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
ŀ	62	天沼小学校【屋内運動場】	\$48	RC造2階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H22】	
	63	神明小学校【A棟】	S54	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	64	神明小学校【B棟】	S54	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
14	65	神明小学校【C棟】	S54	RC造3階	耐震改修済【H24】	
Ì	66	神明小学校【D棟】	S54	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
ŀ	67	神明小学校【屋内運動場】	\$54	S造2階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	68	新里中央小学校【A棟】	\$51	RC造3階	耐震改修済 [H12]	
15	69	新里中央小学校【B棟】	\$58, 60	RC造3階	新耐震基準	
ŀ	70	新里中央小学校【屋内運動場】	\$58	RC造2階	新耐震基準	
	71	新里東小学校【A棟】	\$49	RC造3階	耐震改修済 [H08]	
16	72	新里東小学校【B棟】	\$59	RC造3階	新耐震基準	
	73	新里東小学校【屋内運動場】	\$56	RC造2階	第2次診断の結果、耐震性能は比較的高いランク…県と相談のうえ安全と判断	
	74	新里北小学校【校舎】	\$57	RC造3階	新耐震基準	
17	75	新里北小学校【屋内運動場】	\$61	RC造2階	新耐震基準	
	76	黒保根小学校【校舎】	\$47, 48	RC造3階	耐震改修済 [H19]	
18	77	黒保根小学校【屋内運動場】	\$48	S造2階	耐震改修済 [H19]	
	78	中央中学校【A棟】	H01	S造4階	新耐震基準	
	79	中央中学校【B棟】	H01	S造4階	新耐震基準	旧昭和中学校
19	80	中央中学校【連絡廊下1】	H01	S造4階	新耐震基準	
	81	中央中学校【連絡廊下2】	H19	S造3階	新耐震基準	西·南·昭和が統合 【H20年度】
ŀ	82	中央中学校【屋内運動場】	H04	RC造2階	新耐震基準	1120-127
	83	清流中学校【A棟】	\$61	S造4階	新耐震基準	
	84	清流中学校【B棟】	\$61	S造4階	利 即 辰 举 华 新 耐 震 基 準	
20	85	清流中学校【C棟】	H20	S造4階	新耐震基準	
	86	清流中学校【屋内運動場】	H05	RC造2階	利 III 及签件 新 耐震基準	東·北·菱が統合 【H21年度】
	87	境野中学校【A棟】	S54	S造4階	利町辰瑩年 第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H22】	加四年及
21	88	境野中学校【B棟】	S54	S造4階	第2次診断の結果、本体は基準を満たしており、非構造部も耐震改修済【H22】	
	89	境野中学校【屋内運動場】	H04	RC造2階	第2次形別の和末、平体は基準を制にしてのり、非構造のも間及以修済 [II22] 新耐震基準	
	90	広沢中学校【A棟】	\$57	S造4階	新耐震基準	
22	91	広沢中学校【B棟】	S57	S造4階	新耐震基準	
	92	広沢中学校【屋内運動場】	H06	RC造2階	利 即 辰 举 华 新 耐 震 基 準	
	93	梅田中学校【A棟】	\$59, 60	S造4階	新耐震基準	
23	94	梅田中学校【B棟】	S59, 60	S造4階	利 即 辰 举 华 新 耐 震 基 準	
	95	梅田中学校【屋内運動場】	H12	RC造2階	新耐震基準	
	96	相生中学校【A棟】	\$49	S造4階	利即辰盛华 耐震改修済【H24】	
	97	相生中学校【B棟】	\$58	S造4階	新耐震基準	
24	98	相生中学校【C棟】	\$58	S造4階	新耐震基準	
-7	98	相生中学校【U棟】 相生中学校【D棟】	\$58 \$58	S造4階		
ŀ					新耐震基準	
	100	相生中学校【屋内運動場】	\$59 \$55	RC造2階	新耐震基準	
2F	101	川内中学校【A棟】	\$55 CEE	S造4階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
25	102	川内中学校【B棟】	\$55	S造4階	第2次診断の結果、基準を満たしている	
	103	川内中学校【屋内運動場】	H08	RC造2階	新耐震基準	

⑤	⑤ 小学校・中学校・養護学校【階数2以上かつ1,000㎡以上】、高等学校【【階数3以上かつ1,000㎡以上】							
施設	棟	管理 施設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考		
	104	桜木中学校【A棟】	\$37	RC造3階	耐震改修済【H23】			
	105	桜木中学校【B棟】	S52	S造4階	第2次診断の結果、基準を満たしている			
26	106	桜木中学校【C棟】	H01	S造4階	新耐震基準			
20	107	桜木中学校【連絡廊下1】	S52	S造2階	耐震改修済【H23】			
	108	桜木中学校【連絡廊下2】	H01	S造2階	新耐震基準			
	109	桜木中学校【屋内運動場】	S62	RC造2階	新耐震基準			
27	110	新里中学校【A棟】	S54	RC造4階	耐震改修済【H19】			
21	111	新里中学校【B棟】	S54	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている			
28	112	黒保根中学校【校舎】	S54	RC造3階	第2次診断の結果、基準を満たしている			
20	113	黒保根中学校【屋内運動場】	S55	RC造1階	耐震改修済【H24】			
	114	特別支援学校【A棟】	S59	S造4階	新耐震基準			
29	115	特別支援学校【B棟】	S59	S造4階	新耐震基準	旧菱中学校		
	116	特別支援学校【屋内運動場】	S59	S造2階	新耐震基準			
	117	商業高等学校【本館】	S46	RC造4階	耐震改修済【H15】			
	118	商業高等学校【1号館】	\$38	RC造4階	耐震改修済【H14】			
30	119	商業高等学校【2号館】	S44	RC造4階	耐震改修済 [H14]			
30	120	商業高等学校【特別教室棟】	S44	RC造4階	耐震改修済 [H14]			
	121	商業高等学校【至誠館】	\$53	RC造4階	耐震改修済【H14】			
	122	商業高等学校【屋内運動場】	S48	RC造4階	耐震改修済【H15】			

6 i	⑥ 市営住宅【階数3以上かつ1,000m以上】								
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考			
1	1	本町三丁目団地	S45	RC造6階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
	2	本町三丁目団地	S45	RC造6階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
2	3	本町六丁目団地	H17	RC造5階	新耐震基準				
3	4	織姫団地【4階】	S62	RC造4階	新耐震基準				
3	5	織姫団地【11階】	\$63	SRC造11階	新耐震基準				
4	6	錦町三丁目団地	\$50	SRC造11階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
5	7	浜松町一丁目団地	\$48	RC造6階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
6	8	新川団地【24戸】	S54	RC造4階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)				
"	9	新川団地【16戸】	\$60	RC造4階	新耐震基準				
7	10	東三丁目団地【1号棟】	\$50	SRC造11階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
'	11	東三丁目団地【2号棟】	\$50	SRC造11階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
8	12	東堤町B団地	H01	RC造3階	新耐震基準				
	13	三ツ堀団地【4階】	\$48	RC造4階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)				
9	14	三ツ堀団地【5階】	S54	RC造5階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)				
	15	三ツ堀団地【11階】	\$53	SRC造11階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要				
10	16	広沢町二丁目団地	S61	RC造4階	新耐震基準				
10	17	広沢町二丁目団地	S62	RC造4階	新耐震基準				
	18	間ノ島団地	H06	SRC造11階	新耐震基準				
	19	間ノ島団地	H07	RC造3階	新耐震基準				
	20	間ノ島団地	H08	RC造4階	新耐震基準				
	21	間ノ島団地	H08	RC造4階	新耐震基準				
	22	間ノ島団地	H09	RC造4階	新耐震基準				
11	23	間ノ島団地	H09	RC造4階	新耐震基準				
	24	間ノ島団地	H09	RC造3階	新耐震基準				
	25	間ノ島団地	H11	RC造7階	新耐震基準				
	26	間ノ島団地	H12	RC造4階	新耐震基準				
	27	間ノ島団地	H12	RC造4階	新耐震基準				
	28	間ノ島団地	H13	RC造4階	新耐震基準				

6	市営住	宅【階数3以上かつ1,000㎡以上】				
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考
10	29	相生町五丁目団地【A棟】	H21	RC造11階	新耐震基準	
12	30	相生町五丁目団地【B棟】	H21	RC造11階	新耐震基準	
	31	二本松団地【20戸】	\$49	RC造5階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
	32	二本松団地【30戸】	\$49	RC造5階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
13	33	二本松団地【30戸】	\$49	RC造5階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
İ	34	二本松団地【40戸】	\$49	RC造5階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
	35	渡良瀬団地【2号棟】	S54	RC造4階	H25年度耐震診断予定	
	36	渡良瀬団地【3号棟】	S54	RC造4階	耐震診断未実施	
	37	渡良瀬団地【4号棟】	S54	RC造4階	耐震診断未実施	
	38	渡良瀬団地【5号棟】	S55	RC造4階	耐震診断未実施	
İ	39	渡良瀬団地【6号棟】	S55	RC造4階	耐震診断未実施	
	40	渡良瀬団地【9号棟】	S56	RC造4階	耐震診断未実施	
ı	41	渡良瀬団地【10号棟】	S56	RC造4階	耐震診断未実施	
	42	渡良瀬団地【11号棟】	S56	RC造4階	耐震診断未実施	
.	43	渡良瀬団地【12号棟】	S56	RC造4階	耐震診断未実施	
14	44	渡良瀬団地【15号棟】	\$58	RC造3階	新耐震基準	
	45	渡良瀬団地【16号棟】	\$58	RC造3階	新耐震基準	
	46	渡良瀬団地【17号棟】	\$58	RC造4階	新耐震基準	
	47	渡良瀬団地【18号棟】	\$58	RC造4階	新耐震基準	
	48	渡良瀬団地【20号棟】	\$59	RC造4階	新耐震基準	
	49	渡良瀬団地【21号棟】	\$59	RC造4階	新耐震基準	
	50	渡良瀬団地【22号棟】	S59	RC造4階	新耐震基準	
	51	渡良瀬団地【25号棟】	\$60	RC造4階	新耐震基準	
	52	渡良瀬団地【26号棟】	\$60	RC造4階	新耐震基準	
	53	川内町五丁目団地	\$44	RC造4階	県標準設計(県で診断の結果、基準を満たしている)	
15	54	川内町五丁目団地	\$45	RC造4階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
	55	川内町五丁目団地	\$46	RC造4階	県標準設計(県で診断の結果、基準を満たしている)	
16	56	駅南ハイツ	Н03	RC造7階	新耐震基準	
17	57	東一丁目団地【4階】	\$44	RC造4階	第1次診断の結果、基準を満たしている	
''	58	東一丁目団地【9階】	\$45	SRC造9階	第2次診断の結果、基準を満たしていないため補強が必要	
18	59	特定賃貸住宅【天神町三丁目】	S55	RC造4階	県標準設計 (県で診断の結果、基準を満たしている)	
10	60	梅田ハイツ	Н08	RC造3階	新耐震基準	
19	61	梅田ハイツ	Н08	RC造3階	新耐震基準	

7 1	⑦ 特定建築物ではあるが、現在使用していない施設								
施設	棟	管 理 施 設	建築年度	構造·階数	耐 震 状 況	備考			
	1	旧北中学校【A棟】	\$53	S造4階	耐震診断未実施				
1	2	旧北中学校【B棟】	\$53	S造4階	耐震診断未実施	スポーツ体育課所管			
	3	旧北中学校【屋内運動場】	\$53	S造2階	耐震診断未実施				
	4	旧養護学校【校舎】	\$46	RC造3階	第1次診断の結果、基準を満たしていないため第2次診断が必要				
2	5	旧養護学校【作業棟】	S44	S造2階	耐震診断未実施	財政課所管			
	6	旧養護学校【屋内運動場】	S46	S造1階	耐震診断未実施				

:	耐震化が完了した施設、耐震性能を有する施設
:	耐震化が未完了の施設

※ 評価基準設定根拠

大項目	中項目	小項目		評価基準
1. 安全性	1-1. 耐震レベル	① 竣工時期、	耐震基準は	1981年の建築基準法の改正によって、改正以降の建物を「新耐震」、改正以前の建物を「旧耐震」と表す。
		耐震診断・耐震改修の実施状況	過去の地震	被害の結果から、大きな被害は旧耐震の建物に集中していて、新耐震の建物は軽微な被害に留まっている状況である。
			評価A	新耐震基準の建物及び現行基準に適合するように耐震補強した建物
			評価B	旧耐震基準の建物で耐震第2次診断の結果、基準を満たしていないが、
				その後の補強設計・改修工事が予定されている建物
			評価C	旧耐震基準の建物で耐震診断を実施していない建物
				耐震第2次診断の結果、基準を満たしておらず、その後の補強設計・改修工事も予定されていない建物
		② 施設規模	耐震改修促	!進法に基づく特定建築物の基準により調査を行う。
			該当する施	設については、指導・助言対象となる特定建築物、又は、指示対象となる特定建築物に区分する。
			評価A	指定なし
			評価B	耐震診断・改修の指導・助言対象となる特定建築物に指定(階数3以上かつ1,000㎡以上など)
			評価C	耐震診断・改修の指示対象となる特定建築物に指定(階数3以上かつ2,000㎡以上など)
	1-2. 外被の劣化	① 外壁材の剥離	建物状況を	:目視により調査を行う。
		(タイル・モルタル等)	調査項目外	壁材の浮き、ひび割れ、亀裂、剥離、欠損の判定基準は
			「建築物修	禁措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。
			評価A	問題なし
			評価B	外壁材の浮き、ひび割れ、亀裂が確認できるものの剥離には至っていない
			評価C	外壁材が既に剥離、欠損している
		② 屋根からの漏水	建物状況を	日視により調査を行う。
			判定基準と	なる劣化現象は「建築物修繕措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。
			評価A	問題なし
			評価B	屋根からの漏水が原因と思われる天井のしみ等がみられる
			評価C	屋根から複数箇所の漏水が続いており使用上の支障がある

大項目	中項目	小項目	評価基準				
2. 機能性	2-1. 仕上材の劣化	① 外壁からの漏水	建物状況を目視により調査を行う。				
			判定基準となる劣化現象は「建築物修繕措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。				
			評価A	問題なし			
			評価B	外壁からの漏水の跡がみられるが、日常使用に支障はない			
			評価C	外壁からの漏水が複数箇所継続している			
		② 建具の劣化	建具状況を	を目視及び開閉動作確認により調査を行う。			
			判定基準と	なる腐食や不具合の割合及び劣化現象は			
			「建築物修	8繕措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。			
			評価A	問題なし			
			評価B	全体の30%未満に腐食や不具合がある			
			評価C	著しい腐食や開閉が困難など、日常使用に支障がある部分が全体の30%以上ある			
		③ 内装材の劣化	建物状況を	を目視により調査を行う。			
		④ 外装材の劣化	判定基準となる劣化現象は「建築物修繕措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。				
			評価A	問題なし			
			評価B	経年による劣化や損傷がみられるが、日常使用に支障はない			
		評価C	評価C	全面的な劣化や損傷がみられ、機能上の支障がある			
	2-2. 設備の劣化	① 給排水・衛生設備	建物状況を	2物状況を目視、保守点検結果及び施設管理者への聞き取りにより調査を行う。			
		② 空調·換気設備	判定基準と	たなる劣化現象は「建築物修繕措置判定手法」(建設大臣官房官庁営繕部監修)を参考に設定している。			
		③ 電気設備	評価A	問題なし			
		④ 通信·情報設備	評価B	修繕工事履歴がある 作動不全又は音・振動・温度に異常がある			
				軽微な錆び・損傷・変形等がある 保守点検時に改善提案がある			
			評価C	同箇所での修繕工事履歴が複数回ある 使用不可能な箇所又は全面的な機能不全がある			
				著しい錆び・損傷・変形等がある 保守点検時に早急な改善の指摘がある			

大項目	中項目	小項目	評 価 基 準	
3. 重要性	3-1. 防災上重要度	① 災害時に機能を果たすべき施設	桐生市地域防災計画書に基づき評価を行う。	
			災害時に災害対策本部が設置される施設及び	
			災害時拠点となる施設、避難場所又は防災倉庫等に指定されている施設、それ以外の施設に区分する。	
			評価A 指定なし	
			評価B 避難場所、防災倉庫等に指定	
			評価C	災害対策本部、災害時拠点となる施設
	3-2. 施設の代替性	① 代替性の有無	施設の形態・規模を比較して同種・同規模の施設がどの程度存在するかの調査を行う。	
			評価A	代替性を有する施設が多数存在する施設
			評価B	代替性を有する施設が少数存在する施設
			評価C	代替性がない施設

大項目	中項目	小項目	評 価 基 準	
4. 利用性	4-1. 利用状況	① 利用者	利用者の形態によって評価を行う。	
			不特定多数の人が利用する施設、特定の人のみが利用する施設、倉庫等の普段は人が立ち入らない施設に区分する。	
			評価 A 機械設備のみや倉庫等、普段は人が立ち入らない	
			評価 B 特定の人のみが利用する	
			評価C 子供から高齢	者まで不特定多数の人が利用する
		② 利用率	一般市民が利用する施設について、他の同種施設に比べて利用状況を比較する。	
			(利用率の大小によって、評価することが適当でない施設及び一般市民の利用がない施設は対象外とする。)	
			同種施設がない施設は、過去の利用状況から比較する。	
			評価C同種施設に比	べて利用が多い

大項目	中項目	小項目	評価基準	
5. 経済性	5-1. 運営管理費	① 管理費	管理費及び光熱用水費は、同種施設の区分に応じて評価する。	
		② 光熱用水費	また、修繕更新費は、同種・同規模の施設の区分に応じて評価する。同種施設がない施設は、過去の各種費用から比較する。	
		③ 修繕更新費	評価A	同種施設の水準より安い
			評価B	同種施設の水準である
			評価C	同種施設の水準より高い

※ 評価点算出方法

安全性・機能性・重要性・利用性・経済性の5つの大項目は内容によって中項目に分け、さらに細分化した小項目ごとに評価A【3点】、評価B【2点】、評価C【1点】の評価点を付ける。 中項目ごとに細分化した小項目の数が異なることから、集計した評価点をそれぞれ10点満点に換算して中項目の評価を行う。

中項目の評価点は安全性・機能性・重要性・利用性・経済性の5つの大項目で集計し、それぞれ20点満点に換算して合計100点満点で総合評価を行う。