



北小学校 令和7年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



15 横断歩道が消えかかっている。
＜対策内容＞
横断歩道の引き直しを警察に依頼。
児童に、横断歩道の渡り方を指導。



12 民家の草木が伸びていて、歩道が見えにくく、見通しも悪い。
＜対策内容＞
民家の草木が伸びて歩道が狭くなっているため、区長とともに家主に草木の伐採を依頼。（家主が伐採済）



11 信号機がついていないため、横断中の児童との出会い頭の接触が心配。
＜対策内容＞
児童に、手を挙げて渡るよう指導。
県道に出る手前「学童注意」等の看板を設置。



14 横断歩道があるが消えかかっており、天満宮の方から来た車がスピードを出して右左折する事も多く危険。
＜対策内容＞
横断歩道の引き直しを警察に依頼。
※警察と区で信号の形式について検討中。



13 停止線や外側線が薄くなっている。
＜対策内容＞
「止まれ」の路面標示と横断歩道の引き直しを警察に依頼。
「交差点注意」の路面標示と外側線の引き直しを市土木課に依頼。

特別支援学校

菱小学校

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和2年 8月 現在
平成25年作成地図



桐生第一高校

消防東分署

北小学校

北体育館

桐生工業高校

群馬大学理工学部

中里橋

天神橋

小松橋
桐生女子高校