



梅田南小学校 令和7年度通学路 交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



25 側溝の穴、道路上の敷力所の穴が危険。

＜対策内容＞

前だけでなく後ろからの通行車両にも注意しながら歩くように指導する。保護者からミラー等をつけて欲しいと要望があった。



35 歩道で待っていても、止まらない車が多い。

＜対策内容＞

横断歩道だから安全と安心せず、通行車両を十分確認してから横断するように指導した。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

