




天沼小学校 令和7年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



44 歩道に陥没部分がある。
＜対策内容＞
県土木事務所へ補修を依頼した。



45 右折車がいる場合、車の待機場所からの距離があるため、横断歩道の歩行者と接触の危険がある。
＜対策内容＞
交通指導員、旗振りの立増当番に周知した。



43 家の壁があり見通しが悪く危険。
＜対策内容＞
地域づくり課にミラーを設置していただくよう依頼した。



42 横断歩道、グリーンベルトが薄くなっている
＜対策内容＞
警察に横断歩道を、地域づくり課にグリーンベルトの補修をそれぞれ依頼した。



51 路側帯のラインが消えかかっている。草がはみ出していて、歩道を塞いでいる。
＜対策内容＞
警察に路側帯や横断歩道の引き直しを依頼。引き直し済み。
地域住民に草刈りを依頼。

凡 例
—— 小学校
○ 対策箇所
—— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図