

53 交通量が多く危険。
＜対策内容＞
地区役員提供立て看板の設置を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



52 お墓があるカーブ部分が見えづらい、車がスピードを出してくる。
＜対策内容＞
町会長さんに東に向かう車に見えるよう立て看板の設置を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



51 看板が見えにくい
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の移動を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。




54 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



55 狭いのにガードレールがない。スピードを出していく車が危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の付け替えを依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



56 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



57 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



58 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。






59 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。






60 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。





61 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。






62 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。






63 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



64 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



65 交通量が多く、信号の変わりが早い、道幅が狭いので、右側通行している児童と車のすれ違いが危険。
＜対策内容＞
町会長さんに立て看板の更新を依頼し、児童及び家庭には注意喚起した。



新里中央小学校 令和7年度通学路 交通安全対策箇所図

凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



新里中央小学校は学校指定通学路なし

1 : 10,000

