



新里東小学校 令和7年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



消防署
大間々新里分署

新里中学校

総合グラウンド

新里中央小学校

新里総合センター

新里駅

新里東小学校


新川駅

東新川駅

62 側溝の破損による隙間やたつきがある。また、グレーチングが2枚重なり段差が生じ、つまずく危険性がある。

＜対策内容＞

合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。補修済み



56 横断歩道が薄くなっており、ほとんど消えている状況

＜対策内容＞

合同点検時に交通規制係及び地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。



60 歩道に民家の植栽がはみ出ており塞がっている状況

＜対策内容＞

合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。



57 一時停止の線、文字が消えかかっている状況。

＜対策内容＞

合同点検時に交通規制係及び地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。



58 道幅も狭く交通量が多いが、両側の歩道の白線がほぼ消えている状況

＜対策内容＞

合同点検時に地域振興整備課と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み

59 一時停止の文字が消えている状況。

＜対策内容＞

合同点検時に交通規制係と現状を確認し、対策を依頼した。ライン引き直し済み。



61 交通量が多いが、歩道の幅も狭く雑草も多いため安全に歩行ができない。

＜対策内容＞

合同点検時に県土木事務所と現状を確認し、対策を依頼した。

凡 例	
	小学校
	対策箇所
	学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在	
平成25年作成地図	

新里東小学校は学校指定通学路なし

1:10,000

