





東小学校 令和7年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



5 以前の事故で標識が傾いている
＜対策内容＞
通学路標識の設置



6 道幅が狭く、見通しが悪い。
＜対策内容＞
カーブミラーの設置要望したが、設置場所が確保できない。



4 横断歩道が消えている。
＜対策内容＞
横断歩道の補修



1 カーブも多く、車のスピードが速い。
＜対策内容＞
白線の引き直し、路面標示(学童注意)



3 道幅が狭く、車のスピードが速い。
＜対策内容＞
白線の引き直し、路面標示(学童注意)



2 横断歩道が近くに2カ所ある。
＜対策内容＞
都市整備部土木課に廃止を要望したが、継続決定。危険箇所として保護者に周知した。



凡 例
小学校
対策箇所
学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図