




相生小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



79 交通量が多い、見通しが悪い
車両速度が高い、街灯が少なく暗い

＜対策内容＞
草刈り、除草済



77 交通量が多い、車両速度が高い、左右の確認がしづらい

＜対策内容＞
危険箇所であることを児童へ指導済



80 車用信号しなく見にくい

＜対策内容＞
信号機改良(時期未定)
警戒標識、路面標示等の設置を公安委員会へ要望



76 交通量が多い、車両速度が高い、スクールゾーン時間帯の違法進入車両が多い

＜対策内容＞
カーブミラー調整・路面標示更新済



75 歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い
見通しが悪い
車両速度が高い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)



74 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い
車両速度が高い、水たまりがでやすい

＜対策内容＞
車道分離標(ラバーポール)の設置済



78 交通量が多い
車両速度が高い

＜対策内容＞
危険箇所であることを児童へ指導済



82 桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



85 交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い

＜対策内容＞
警戒標識、路面標示等の設置済



84 交通量が多い
歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い

＜対策内容＞
児童へ交通安全指導済
歩道の設置・拡幅(時期未定)



81 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い、スクールゾーン時間帯外の通行量が多い

＜対策内容＞
警戒標識、路面標示等の設置済



83 車道が狭い
見通しが悪い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



天沼小学校

相生中学校

相老駅

相生公民館

相生土木事務所

相生小学校

桐生球場

桐生運動公園

桐生西高校

桐生高校

陸上競技場

中央中学校

桐生警察署

桜木小学校

凡 例
—— 小学校
○ 対策箇所
—— 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在
平成25年作成地図