



天沼小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



115 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 車道が狭い
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



116 歩道・路側帯がない・狭い
 車道が狭い
 <対策内容>
 構造物等の移設・撤去による歩行空間拡
 幅(対応継続中)



118 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 車道分離標(ラバーポール)の設置済



114 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 歩道の設置・拡幅済



113 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 視線誘導標等の設置済



117 交通量が多い
 歩道・路側帯がない・狭い
 <対策内容>
 通学路の変更済
 視線誘導標等の設置済



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成29年 3月28日 現在
 平成25年作成地図

