




# 広沢小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



あさひ養護学校

境野水処理センター

広沢水源池

広沢公民館

広沢小学校

広沢中学校

桐生市斎場

桐生市南公園

65 歩道・路側帯がない・狭い  
 車両速度が高い、車両の抜け道になっている

<対策内容>  
 警戒標識立看板3枚設置済



61 交通量が多い  
 歩道・路側帯がない・狭い  
 車道が狭い  
 車両速度が高い

<対策内容>  
 ボランティア等による立ち番など対策済



64 見通しが悪い

<対策内容>  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 保護者へ注意喚起済



60 見通しが悪い

<対策内容>  
 危険箇所であることを児童へ指導済



63 歩道・路側帯がない・狭い

<対策内容>  
 調整中



62 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い、  
 国道50号線への抜け道になっている

<対策内容>  
 ボランティア等による立ち番など対策済



凡 例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000

