




# 川内小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



88 歩道・路側帯がない・狭い  
 車両速度が高い  
 <対策内容>  
 横断歩道補修済  
 交差点改良済



89 側溝に蓋がない  
 <対策内容>  
 歩道の設置・拡幅(対応継続中)



86 歩道・路側帯がない・狭い  
 <対策内容>  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 歩道等の確保(時期未定)



87 歩道・路側帯がない・狭い  
 見通しが悪い  
 90 車両速度が高い  
 <対策内容>  
 路面標示、外側線の引き直し済



凡例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 平成30年 5月25日 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000

