




南小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



22 交通量が多い、歩行者用信号がない
 <対策内容>
 信号機改良済



24 用水路の金網がない
 <対策内容>
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



20 交通量が多い、車両速度が高い
 <対策内容>
 交差点改良済



19 交通量が多い、自転車等も多く速い
 <対策内容>
 交通指導取締り等対策済




23 用水路の金網がない
 <対策内容>
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



21 止まれと歩道の位置の関係
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図



1:10,000