




# 新里東小学校 平成26年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



新里中学校

134 歩道・路側帯がない・狭い  
車道が狭い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 交通指導取締り等対策済  
 草刈り、除草済



消防署  
大間々新里分署

133 歩道・路側帯がない・狭い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 警戒標識、路面標示等の設置済



新里中央小学校

新里総合センター

新里東小学校

東新川駅

135 交通量が多い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済



新里駅

137 交通量が多い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済



新川駅

交通量が多い  
132 歩道・路側帯がない・狭い  
車道が狭い

＜対策内容＞  
 ボランティア等による立ち番など対策済  
 危険箇所であることを児童へ指導済  
 歩道の設置・拡幅(平成29年度対策予定)



武井

見通しが悪い

138 見通しが悪い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済



136 交通量が多い  
見通しが悪い

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導済



1:10,000



凡 例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路

平成29年 3月28日 現在  
 平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし