




相生小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



69 車用信号がなく見にくい

＜対策内容＞
信号機(改良)対策未定
警戒標識、路面標示等の設置予定



68 交通量が多い、見通しが悪い

＜対策内容＞
草刈り、除草対策済



65 交通量が多い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列歩行、前後左右の安全確認)



66 交通量が多い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列歩行、前後左右の安全確認)



64 歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(時期未定)



63 歩道・路側帯がない・狭い
車道が狭い、見通しが悪い

＜対策内容＞
車道分離標(ラバーポール)の設置済



67 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列歩行、前後左右の安全確認)



71 桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



72 車道が狭い、見通しが悪い

＜対策内容＞
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



73 交通量が多い、車両速度が高い

＜対策内容＞
児童への注意喚起と交通安全指導の徹底
(右側一列歩行、前後左右の安全確認)



70 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い

＜対策内容＞
歩道の設置・拡幅(時期未定)
道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



凡 例
—— 小学校
—— 対策箇所
—— 学校指定通学路
平成30年 5月25日 現在
平成25年作成地図



天沼小学校

桜木小学校