



天沼小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



92 交通量が多い、公園の前に横断者用信号がない
 <対策内容>
 危険であることを児童に指導済



93 交通量が多い、歩道・路側帯がない狭い
 <対策内容>
 危険であることを児童に指導済
 歩道の整備(対策未定)



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

