




広沢小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



52 車道が狭い、見通しが悪い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済



51 歩道・路側帯がない狭い、見通しが悪い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済、保護者へ注意喚起済



48 交通量が多い、車道が狭い

<対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済



47 交通量が多い、車道が狭い、見通しが悪い

<対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済



50 住宅地の前が空き地になっている

<対策内容>
 通学路の変更(検討中)



49 交通量が多い、歩道・路側帯がない狭い車道が狭い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

