


北小学校 平成27年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



37 街灯が少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



35 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



32 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



31 人通りが少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



30 交通量が多い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



23 人通りが少ない、街灯が少ない
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



24 交通量が多い、人通りが少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



38 人家が少ない、街灯がない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



39 道幅が狭い、街灯が少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



36 道が入り組んでいる、見通しが悪い
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済
 街灯設置(地元へ継続して依頼中)



33 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



34 歩道・路側帯がない狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 路肩(路側帯)の設置・拡幅済
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕済



27 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



26 車道が狭い、見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



29 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



25 人通りが少ない
 <対策内容>
 警戒標識、路面標示等の設置済



28 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図