



川内小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



62 車両速度が高い、電柱が有り見通しが悪い
64

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 横断歩道(補修)済



61 歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い
ガードレールがない

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



63 車両速度が高い、白いラインが消えかかっている

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 横断歩道(補修)済



58 交通量が多い、車両速度が高い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



59 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
車両速度が高い、ガードレールがない

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済



60 歩道・路側帯がない・狭い、車両速度が高い
標識を無視して進入する車が多い

<対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導済
 交通指導取締り等対策済



66 交通量が多い、車両速度が高い

<対策内容>
 対策未定



65 交通量が多い、歩道・路側帯がない・狭い
見通しが悪い、車両速度が高い

<対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し済



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

