




桜木小学校 平成28年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



71 見通しが悪い、横断歩道に信号がない

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済



70 見通しが悪い、車両速度が高い

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済



67 交通量が多い、車両速度が高い

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済



72 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
見通しが悪い

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済
 警戒標識、路面標示等の設置済



68 交通量が多い、車両速度が高い

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済



69 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済
 警戒標識、路面標示等の設置済



73 横断歩道に信号がない

<対策内容>
 ボランティア等による立ち番など対策済
 危険箇所であることを児童へ指導済



凡例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

