

新里北小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



95 歩道・路側帯がない・狭い

<対策内容>
 対策未定



96 歩道・路側帯がない・狭い、車道が狭い
 見通しが悪い

<対策内容>
 視線誘導標等の設置済



97 歩道・路側帯がない・狭い

<対策内容>
 対策未定



新里北小学校

赤城ハイランドテクノ工業団地

童沢貯水池

ぐんま昆虫の森

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

平成29年12月14日 現在
 平成25年作成地図

新里北小学校は学校指定通学路なし

