



梅田南小学校 平成29年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



44 見通しが悪い、児童登校時に信号無視をする車がある
 <対策内容>
 横断歩道(新設)(対策予定)
 路面標示、外側線の引き直し(対策済)



43 歩道の白線が消えている
 <対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し(対策済)



46 見通しが悪い
 <対策内容>
 児童への安全指導、安全マップで保護者へ周知
 路面標示、外側線の引き直し済



45 車道が狭い、見通しが悪い、横断歩道が消えている
 <対策内容>
 横断歩道(補修)(対策済)



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 平成30年 5月25日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

