




相生小学校 平成30年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



22 交通が多い
 <対策内容>
 対策未定



23 桐生方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる
 <対策内容>
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策済)



24 車道が狭い
 見通しが悪い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
 ボランティア等による立ち番など(対策未定)
 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策済)



25 交通が多い
 車両速度が高い
 <対策内容>
 危険箇所であることを児童へ指導(対策済)



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年7月3日 現在
 平成25年作成地図

