平成30年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

		1	1 750	<mark>クース 地)町へ地スエバネ画バー 光久</mark>		
No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	東小学校	県	市道10359号線	東六丁目2-8前	自販機の鉄パイプ製ステップが路側帯(コンク リート部分)まであり、カバー等もない	占用物件の適正化の指導(対策中)
2	西小学校	市町村	市道10015号線	西幼稚園前交差点	自転車に乗った高校生集団と接触しそうになる	ボランティアによる立ち番など(対策済) 高校の担当者に指導を依頼(対策済)
3	西小学校	市町村	市道10011号線	西桐生駅~西方面宮前町·堤町	交通量が多い 車道が狭い	安全な歩行について児童への指導を徹底(対策済)
4	西小学校	市町村	市道2-34号線	ドンキホーテ駐車場出口	見通しが悪い	通学路の変更(対策未定) 安全な歩行について児童への指導を徹底(対策済)
5	西小学校	県	(主)前橋大間々桐生線	堤町二丁目・宮前町一丁目地内	交通量が多い 歩道・路側帯がない・狭い	歩道の設置・拡幅(平成32年度以降対策予定)
6	西小学校	市町村	市道2-36号線	宮前町一丁目4番地20	車道が狭い 植木の枝が道路に張りだしている	町会長を通じて所有者に伐採の依頼(対策済)
7	南小学校	市町村	市道1-31号線新宿通り	新宿三丁目14-6付近の道路	車道が狭い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
8	南小学校	市町村	市道10312号線	浜松町二丁目11-21付近交差点	歩道が狭い	車道分離標(ラバーポール)の設置(対策済)
9	北小学校	市町村	市道10510号線	東久方二丁目大蔵院付近	見通しが悪い	路肩(路側帯)の設置・拡幅(対策済) 危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
10	北小学校	市町村	市道1-4号線	天神橋から梅田方面	車道が狭い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
11	境野小学校	市町村	市道20048号線	境野町二丁目業務スーパー南の道路	車道が狭い	路面標示、外側線の引き直し(対策済)
12	境野小学校	市町村	市道20048号線	境野公民館東側の道路	車両速度が高い	公民館敷地内に標示(時期未定)
13	境野小学校	市町村	市道1-15号線	境野町五丁目うなぎの古じ満付近	見通しが悪い	カーブミラーの設置を検討(時期未定)
14	境野小学校	県	(主)桐生岩舟線	境野町六丁目山本屋うどん交差点	左折車の巻き込みが心配	視線誘導標等の設置(対策済)
15	境野小学校	市町村	市道20215号線	境野町六丁目伊田繊維前の道路	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
16	境野小学校	市町村	市道20144号線	境野町六丁目城越理容店交差点	車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
17	境野小学校	市町村	市道20144号線	境野町六丁目鳥七北の交差点	見通しが悪い	カーブミラーの設置を検討(時期未定)
18	境野小学校	市町村	市道1-17号線	境野小西門·産業道路	見通しが悪い 車両速度が高い 歩道が狭い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済) ボランティア等による立ち番など(対策済)
19	境野小学校	市町村	市道20177号線	境野町六丁目ローソンの西の路地	水路の片側に柵がなくて心配	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
20	境野小学校	市町村	市道20175号線	ヤオコーの歩道橋の西側の降り口	電柱があり通るときに道路に出てしまう	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
21	広沢小学校	市町村	市道2-30号線	なな薬局から広沢小学校交差点へ向かう抜け道	交通量が多い 歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い 見通しが悪い	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)(対策済) 立看板設置(対策済)
22	相生小学校	国	(国)122号	相生幼稚園T字路	交通量が多い	対策未定
23	相生小学校	市町村	市道50277号線	酒匠星野~英進進学教室	桐信方面からの左折車が歩行者側に寄りがちになる	ボランティア等による立ち番など(対策未定) 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策済)
24	相生小学校	市町村	市道50290号線	大善寺T字路	車道が狭い 見通しが悪い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済) ボランティア等による立ち番など(対策未定) 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕(対策済)

平成30年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	た	通学路の状況・危険の内容	対策内容
25	相生小学校	国	(国)122号	相生二丁目信号~ひるまめがね	交通量が多い 車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
26	川内小学校	市町村	市道1-56号線	小倉会館付近	歩道・路側帯がない・狭い 路側帯の白線が消えかかっている	路面標示、外側線の引き直し(時期未定)
27	川内小学校	市町村	市道60100号線	Yショップ前	交通量が多い 車両速度が高い	路面標示、外側線の引き直し(対策済)
28	川内小学校	市町村	市道60006号線	たかのす聖母保育園前	路側帯・中央線が消えかかっている	路面標示、外側線の引き直し(時期未定)
29	川内小学校	市町村	市道60157号線	銀花~米山自動車	見通しが悪い	徐行を促す看板の設置(対策済)
30	川内小学校	県	(主)駒形大間々線	県道338号線Y字路	交通規制を無視して進入する車がある	右折禁止時間帯を大きく表示した新しい看板の設置(対策済)
31	川内小学校	県	(一)川内堤線	公民館前のT字路	見通しが悪い	草刈り、除草(対策済) 看板位置変更(対策済)
32	桜木小学校	市町村	市道50360号線	桜木小正門前	見通しが悪い 車両速度が高い 児童の登校時刻とスクールゾーン規制時刻との 相違	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
33	桜木小学校	市町村	市道2-38号線	須田歯科医院前ガード下	歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い 線路の柵が不十分	柵·注意板設置(対策済)
34	桜木小学校	市町村	市道30013号線	新桐生駅踏切付近	車道が狭い 一時停止標示がなく、内輪差に巻き込まれるお それあり	車道分離標(ラバーポール)の設置(対策済)
35	桜木小学校	市町村	桐生伊勢崎線	ヤオコー交差点付近	交通量が多い 車両速度が高い	危険箇所であることを児童へ指導(対策済)
36	桜木小学校	市町村	市道50345号線	賀茂神社付近	柵と柵の間が少し開いていて、水路に転落する おそれ有り	トラロープを設置し進入禁止(対策済)
37	菱小学校	県	(一)小俣桐生線	桐陽台入りロ〜群大グランド〜菱町1町目(足利方面)に向かう道の歩道	交通量が多い 歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い 車両速度が高い	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識含む)(対策済)
38	菱小学校	市町村	市道1-27号線	広見橋~県道まで	交通量が多い 車両速度が高い 見通しが悪い	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識含む)(設置済)
39	菱小学校	県	(一)小俣桐生線	菱町三丁目交差点から学校までの路側帯(歩道)	交通量が多い 歩道・路側帯がない・狭い 車道が狭い 見通しが悪い 車両速度が高い	対策未定
40	天沼小学校	市町村	市道1-48 号 線	カスミスーパー~ローソン	交通量が多い 歩道・路側帯がない・狭い	対策未定
41	天沼小学校	市町村	市道50139号線	市営団地~岡登緑道(横断歩道)	交通量が多い 見通しが悪い 車両速度が高い	横断旗設置(対策済)
42	神明小	市町村	市道1-23号線	桜木公民館西十字路	横断歩道が薄い	横断歩道(補修)(対策済)