



川内小学校 平成30年度通学路交通安全対策箇所図


対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



桐生みやま園

26 歩道・路側帯がない狭い
 路側帯の白線が消えかかっている

<対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し(時期未定)




31 見通しが悪い

<対策内容>
 草刈り、除草(対策済)
 看板位置変更(対策済)



30 交通規制を無視して進入する車がある

<対策内容>
 右折禁止時間帯を大きく表示した新しい
 看板の設置(対策済)



29 見通しが悪い

<対策内容>
 徐行を促す看板の設置(対策済)



27 交通量が多い
 車両速度が高い

<対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し(対策済)



28 路側帯・中央線が消えかかっている

<対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し(時期未定)



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

みどり市